

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
جامعة الأنبار  
كلية العلوم - قسم الكيمياء

**الاستفادة من حطام الزجاج في تصنيع  
[ الزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي ) ، الكاشي السيراميكي المقاوم  
للمواد الكيماوية والزجاج العاكس للضوء ]  
ودراسة خصائصها**

مرسالة تقدم بها الطالب

**ستار سالم إبراهيم الجنابي**

الى مجلس كلية العلوم بجامعة الأنبار وهي جزء من متطلبات نيل درجة  
ماجستير علوم في الكيمياء

إشراف

**الدكتور صبري محمد حسين المرسومي**

و

**الدكتور محمد احمد عواد الكربولي**

٢٠٠١م

١٤٢٢ هـ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي

زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا

شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

صدق الله العظيم

النور / ٣٥

إقرار المشرف

نُقر بأن إعداد الرسالة قد جرى تحت إشرافنا في قسم الكيمياء في كلية العلوم - جامعة الأنبار - كجزء من متطلبات نيل درجة ماجستير علوم في الكيمياء .

أسم المشرف :- الدكتور محمد احمد عواد المرتببة العلمية : أستاذ مساعد القسم :- الكيمياء الكلية والجامعة : - كلية التربية - جامعة الأنبار	أسم المشرف :- الدكتور صبري محمد حسين المرتببة العلمية : أستاذ مساعد القسم :- الكيمياء الكلية والجامعة : - كلية العلوم - جامعة الأنبار
التوقيع	التوقيع
التاريخ ٢٠٠١/ /	التاريخ ٢٠٠١/ /

بناءً على التوصيات المتوفرة ، أشرح هذه الرسالة للمناقشة

التوقيع  
الأسم :- أ.د إسماعيل خليل الخطيب  
المرتببة العلمية :- أستاذ  
التاريخ ٢٠٠١/ /

إقرار لجنة المشرف

نحن أعضاء لجنة المناقشة الموقعين أدناه نشهد بأننا قرأنا هذه الرسالة المقدمة من قبل الطالب ( ستار سالم إبراهيم ) وقد ناقشنا الطالب في محتوياتها وفيما له علاقة بها فوجدنا أنها جديرة بالقبول لنيل درجة ماجستير علوم في الكيمياء  
بتقدير ( )

### رئيس اللجنة

التوقيع  
الأسم : د. ضياء يوسف الراوي  
المرتبة العلمية : أستاذ  
العنوان : كلية العلوم / جامعة الأنبار  
التاريخ / / ٢٠٠١

### عضو اللجنة

التوقيع  
الأسم : د. باسمه محسن سرحان  
المرتبة العلمية : أستاذ مساعد  
العنوان : كلية التربية / ابن الهيثم - جامعة  
بغداد  
التاريخ / / ٢٠٠١

### عضو اللجنة ( المشرف )

التوقيع  
الأسم:- د. محمد أحمد عواد الكربولي  
المرتبة العلمية : أستاذ مساعد  
العنوان : - كلية التربية - جامعة  
الأنبار

### مصادقة عميد كلية العلوم - جامعة الأنبار

أصادق على ما جاء في قرار اللجنة أعلاه


التوقيع  
الأسم : د. ضياء يوسف الراوي  
المرتبة العلمية : أستاذ  
التاريخ / / ٢٠٠١

### عضو اللجنة

التوقيع  
الأسم : د. أسماعيل خليل الخطيب  
المرتبة العلمية : أستاذ  
العنوان : كلية العلوم / جامعة  
الأنبار  
التاريخ / / ٢٠٠١

### عضو اللجنة ( المشرف )

التوقيع  
الأسم:- د. صبري محمد حسين  
الموسمي  
المرتبة العلمية : أستاذ مساعد  
العنوان : - كلية العلوم - جامعة  
الأنبار



## شكر وثناء

ينتاب المرء حين ينوي جني ثمار جهده شعوراً يتجه صوب العرفان والأجلال لكل من أسهم في إنماء هذه الثمار أو ساعد على إنضاجها ....

واستجابة لهذا المعنى الإنساني للعمل العلمي أتقدم بجزيل الشكر وفائق التقدير الى أساتذتي الأفاضل **الدكتور صبري محمد حسين المرسومي والدكتور محمد احمد عواد الكربولي** اللذان أفاضوا عليّ وعلى الرسالة أدباً وعلماً وخلقاً كريماً ...

وتدفعني معاني العرفان الى إهداء الشكر والتقدير الى رئيس وأساتذة قسم الكيمياء في كلية العلوم بجامعة الأنبار وأساتذة قسم الكيمياء في كلية التربية بجامعة الأنبار ...

كما ويدعوني واجب الاعتراف بالجميل الى تقديم خالص الشكر والتقدير الى الدكتور خميس احمد عبد الرزاق لما قدمه لي من عون . والأخوة في مكتب الكواكب للحاسبات على طباعة واستنساخ هذا الجهد المتواضع .

وأخيراً أتقدم بشكري الى السيد مدير عام شركة الرشيد العامة والسيد عدنان فيصل المنسق بين شركة الرشيد وأساتذة الجامعة والى طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم – قسم الكيمياء ومنهم السيد محمد عبد الكريم والسيد يوسف هندي والسيد حميد خالد والسيد حميد حسين والسيد صداع والسيد مثنى محمد سرحان ، الذين أبدوا ملاحظاتهم القيمة السديدة .

والله نسأل التوفيق ونشكر فضله على إتمام هذا البحث

الباحث

# **Summary**

The present thesis is aimed to study the usage of cullet [ glass rackage ] which has been produced during the manufacturing processes of glass industries . The following field were tested :-

- 1- Producing of block glass [ foam glass ]
- 2- Producing of ceramic resistant to some chemicals solvents .
- 3- Producing of reflectance glass .

Chemical , Physical and mechanical properties of block glass and ceramic were investigated , however highly attention were given to the optimum condition of production , as well as the application of additives such as dolomite

The results showed that the acceptable properties were occurred with the products . Thermal expansion , chemical resistance to low and high temp.

Attempt was carried out to produce reflectance glass according to glass cullet type and the purpose of lamp system design . The results confirmed the production of reflectance glass .

However , the addition of lead oxid led to improve the chemical and physical characteristic .

## فهرست الجداول

رقم الجدول	الجدول	الصفحة
١	التحليل الكيميائي لبعض أنواع حطام الزجاج	٦
٢	مديات استخدام الحطام كنسبة مئوية مع المواد لمختلف الصناعات الزجاجية	١١
٣	المواد الكيميائية المستخدمة في البحث	٢٦
٤	الخصائص الفيزيائية للزجاج الرغوي [ الطابوق الزجاجي ] المصنع	٤٥
٥	المقارنة بين كثافة الزجاج الرغوي المصنع وكثافة المواد العازلة الأخرى .	٤٦
٦	أوجه المقارنة بين الزجاج الرغوي المصنع والمواد العازلة الأخرى من حيث التوصيلية الحرارية	٤٧
٧	بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية للزجاج الرغوي المصنع	٤٩
٨	مقارنة بين الزجاج الرغوي المصنع والمواد العازلة الأخرى نسبة لامتصاص الماء .	٥٠
٩	مقدار فقدان الوزن عند الغمر بمحاليل كيميائية مختلفة لخلطة مكونه من ٩٨ % حطام زجاج و ٢ % دولومايت	٥٠
١٠	الخصائص الميكانيكية للزجاج الرغوي المصنع	٥١
١١	مقارنة قوة الانضغاطية بين الزجاج الرغوي المصنع والمواد العازلة المختلفة	٥٢
١٢	الخلطات التجريبية المستخدمة لتصنيع الزجاج الرغوي [ الطابوق الزجاجي ]	٣٠
١٣	الخلطات التجريبية لتصنيع الكاشي السيراميكي	٣٢
١٤	نتائج التحليل الكيميائي لحطام زجاج الألواح	٤٠
١٥	نتائج التحليل الكيميائي لحطام زجاج الأواني	٤٠
١٦	نتائج التحليل الكيميائي للدولومايت المطحون	٤٢
١٧	مقدار فقدان الوزن للقطع السيراميكية المصنعة من ٩٠% وحطام زجاج ١٠% بنتونايت عن غمرها بمحاليل كيميائية مختلفة	٥٥
١٨	الخصائص الميكانيكية لبعض القطع السيراميكية المصنعة	٥٦
١٩	الخصائص الفيزيائية للزجاج العاكس للضوء الناتج من حطام الزجاج فقط	٥٧
٢٠	الخصائص الفيزيائية للزجاج العاكس للضوء الناتج من إضافة ٢١% أكسيد الرصاص	٥٨



## فهرست الأشكال

الصفحة	الشكل	رقم الأشكال
١٠	تأثير زيادة نسبة الحطام على معدل الصهر للخلطة	١
٣٤	رسم تخطيطي للجهاز المستخدم في تصنيع الزجاج العاكس للضوء	٢
٤٣	التحليل الحراري التفاضلي [ DTA ] [ لدولومايت	٣
٤٤	طيف الأشعة السينية [ X-Ray ] للزجاج الرغوي [ الطابوق الزجاجي ]	٤

## فهرست المحتويات

الرقم	الفصل الأول	الموضوع	الصفحة
١ - ١		المقدمة	١
٢ - ١		خصائص الزجاج	٤
١ - ٢ - ١		الخصائص الكيميائية للزجاج	٤
٢ - ٢ - ١		الخصائص الفيزيائية للزجاج	٤
٣ - ٢ - ١		الخصائص الميكانيكية للزجاج	٤
٤ - ٢ - ١		الخصائص الحرارية للزجاج	٥
٥ - ٢ - ١		الخصائص الكهربائية للزجاج	٥
٦ - ٢ - ١		الخصائص البصرية للزجاج	٥
٣ - ١		حطام الزجاج	٥
٤ - ١		مجالات الاستفادة من حطام الزجاج	٧
١ - ٤ - ١		في مجال صناعة الزجاج	٧

١٢	في مجال صناعة الزجاج الرغوي	٢ - ٤ - ١
	.....	
١٣	رغوة الزجاج	٥ - ١
	.....	
	.....	
١٤	طحن الحطام كطريقة جديدة لجودة الحطام المطابق لمواصفات البيئة	٦ - ١
١٥	المواد المقاومة للحرائق	٧ - ١
	.....	
١٦	الطابوق الناري	٨ - ١
	.....	
	.....	
١٦	العازل الحراري	٩ - ١
	.....	
١٩	فوائدها	١ - ٩ - ١
	.....	
١٨-١٧	أنواع العوازل الحرارية	٢ - ٩ - ١
	.....	
١٨	الدولومايت	١٠ - ١
	.....	
	.....	
١٩	الكاشي السيراميكي المقاوم للمواد الكيماوية	١١ - ١
	.....	
٢٠	البتونايت	١٢ - ١
	.....	
	.....	
٢٣-٢١	الزجاج العاكس للضوء	١٣ - ١
	.....	

٢٤	الأجهزة المستخدمة في عمليات التصنيع	١ - ٢
٢٥	الأجهزة المستخدمة في إجراء الفحوصات	٢ - ٢
٢٦	المواد الكيماوية المستخدمة في البحث	٣ - ٢
٢٧	التحليل الكميائي للمواد الأولية [ الدولومايت والبنتونايت ]	٤ - ٢
٢٧	حساب نسبة الفقندان [ L.O.I ]	١ - ٤ - ٢
٢٧	تعيين نسبة $SiO_2$	٢ - ٤ - ٢
٢٨-٢٧	تعيين نسبة $R_2O_3$	٣ - ٤ - ٢
٢٨	حساب نسبة $CaO$	٤ - ٤ - ٢
٢٩-٢٨	حساب نسبة $MgO$	٥ - ٤ - ٢
٢٩	التحليل الكميائي لحطام الزجاج	٥ - ٢
٢٩	حساب نسبة $SiO_2$	١ - ٥ - ٢
٢٩	حساب نسبة $CaO$ , $R_2O_3$ , $MgO$	٢ - ٥ - ٢
٢٩	حساب نسبة $Na_2O$	٣ - ٥ - ٢
٣٠	طريقة العمل لتصنيع المواد الرئيسية	٦ - ٢
٣٠	تصنيع الطابوق الزجاجي [ الزجاج الرغوي ]	١ - ٦ - ٢

٣١	ملاحظات عامة عن الزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي )	١-١-٦-٢
٣٢	تصنيع الكاشي السيراميكي المقاوم للمواد الكيماوية [ الأحماض ، الماء و القواعد ]	٢-٦-٢
٣٣	تصنيع الزجاج العاكس للضوء	٣-٦-٢
٣٥	تعيين الكثافة ، المسامية الظاهرية % و الوزن النوعي	٧-٢
٣٦	تعيين نسبة امتصاص الماء	٨-٢
٣٦	تعيين قوة الأنضغطية	٩-٢
٣٧	تعيين التوصيلية الحرارية	١٠-٢
٣٧	فحص الأشعة السينية	١١-٢

الصفحة	الموضوع	الرقم
٣٧	مقاومة الحوامض	١٢-٢
٣٨-٣٧	تعيين معامل انكسار	١٣-٢
<b>الفصل الثالث [ النتائج والمناقشة ]</b>		

٤١	الجزء الأول [ الاستفادة من حطام الزجاج في تصنيع الزجاج الرغوي " الطابوق	١-٣
----	--	-----

الزجاجي " ودراسة خصائصه ]

٤٥	الخصائص الفيزيائية	٢ - ٣
٤٦	الكثافة	١- ٢ - ٣
٤٧	معامل التمدد الحراري	٢- ٢ - ٣
٤٨	التوصيلية الحرارية	٣- ٢ - ٣
٤٨	نفاذية الصوت	٤- ٢ - ٣
٤٩	درجة التآكل	٥- ٢ - ٣
٥١	الخصائص الكيميائية	٣ - ٣
٥١	الخصائص الميكانيكية	٤ - ٣
٥١	قوة الأنضغاط	١- ٤ - ٣
٥٢	الخاصية الشعرية	٢- ٤ - ٣
٥٣	معامل انكسار	٣- ٤ - ٣
٥٤	الجزء الثاني	٥ - ٣

٥٤	الاستفادة من حطام الزجاج في تصنيع كاشي سيراميكي مقاوم للمواد الكيماوية الخصائص الكيميائية.....	٦ - ٣
٥٦	الخصائص الميكانيكية.....	٧ - ٣
٥٧	الجزء الثالث تصنيع زجاج عاكس للضوء	٨ - ٣
٥٩		الأستنتاجات
٦٠		الأبحاث المستقبلية
٦٤-٦١		المصادر

## الفصل الأول

### [ 1 - 1 ] المقدمة

يعتبر الزجاج أحد المواد المهمة منذ اكتشافه حتى الوقت الحاضر ، نظراً لما يتميز به من خواص فيزيائية وكيميائية فريدة من نوعها من جهة وسهولة تصنيعه من جهة أخرى . وكان الاهتمام في البدء منصباً على تصنيع الزجاج فقط ، لكن مع حلول القرن الحالي شهدت صناعة الزجاج تقدماً هائلاً من الناحيتين العلمية والعملية ، فقد ساهم البحث العلمي الرصين مساهمة فعالة في دراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية للزجاج وأدى التقدم التقني إلى تحول صناعة الزجاج من صناعة يدوية إلى صناعة آلية متطورة . وتشير المصادر التاريخية<sup>(١)</sup> إلى أن الزجاج واحد من أقدم المواد التي عرفها العرب الأوائل وهم أول من انشأ صناعة الزجاج في التاريخ وكان ذلك قبل أكثر من خمسة آلاف سنة ، ويرجع لهم الفضل في اكتشاف صناعة الزجاج وإرساء قواعد صناعته .

أما صناعة الزجاج في العراق الحديث فقد شهدت تقدماً كبيراً مع تأسيس الشركة العامة للزجاج والسيراميك ونتيجة لأهمية صناعة الزجاج فقد جرت العديد من الدراسات والبحوث في العراق بخصوص هذه الصناعة وذلك فيما يخص الجانب الاقتصادي<sup>(١، ٢)</sup> والصناعي<sup>(٣، ٤، ٥، ٦)</sup> والجانب الأكاديمي مثل الخواص الضوئية<sup>(٧)</sup> والميكانيكية لزجاج الألواح العراقي<sup>(٨)</sup> وتأثير الأشعة النووية على الزجاج<sup>(٩)</sup> ، والزجاج المنفذ للأشعة تحت الحمراء<sup>(١٠)</sup> .

يعرف الزجاج بأنه (( سائل بُرد تحت درجة انجماده *Under Cooled* . أو سائل فائق البرودة<sup>(١١)</sup> ، دون أن يحدث به أي تبلور )) .

ويظهر الزجاج بشكله الصلب نتيجة للزوجية الكبيرة التي يكتسبها المنصهر ( *Magma* ) أثناء تبريده ، ويمتلك الزجاج بعض الخواص الفيزيائية المشابهة لخواص المواد الصلبة نفسها لكنه يختلف عنها بالتركيب غير المنتظم إذ يشبه السوائل من هذه الناحية<sup>(٨)</sup> . ولقد عدّه البعض بأنه حالة أخرى للمادة وهي الحالة الزجاجية *Glassy state*<sup>(١٢)</sup> . لكونه من السوائل تحت المبردة<sup>(١٣، ٧)</sup> .

ان هناك تعريفاً آخر شائعاً لمصطلح الزجاج هو ذلك التعريف الذي وضعته الجمعية الأمريكية لفحص المواد ASTM<sup>(١٤)</sup> . والذي ينص على (( ان الزجاج هو ناتج لا عضوي



لمنصهر تم تبريده إلى حالة صلدة دون ان يتبلور (( . هذا التعريف للزجاج يكون مناسباً لتلك الأنواع المألوفة من الزجاجيات مثل زجاج النوافذ ، الأواني الزجاجية ، عدسات الكاميرات ... الخ <sup>(١٦٠١٥)</sup>. الا أن تعريف الـ (ASTM) هذا ليس دقيقاً جداً لأن هناك مواد عضوية يمكن أن تشكل الزجاج مثل الكليسرول Glycerol اضافة إلى أن هناك بعض أنواع الزجاج لا يصنع بوساطة تبريد المنصهر <sup>(٦)</sup>.

حيث أن الصلب اللابلوري يمكن أن يصنع بوساطة الترسيب من طور البخار أو بالترذ Sputtering في نظام الضغط الواطئ ، وهذه المواد تمتلك التركيب الكيميائي نفسه وعلى ما يبدو خواص الزجاجيات نفسها المنتجة بالتبريد من المنصهر <sup>(١٧)</sup> .

وليس للزجاج نقطة إنصهار او إنجماد . فعندما يسخن الزجاج في حالته المستقرة عند درجة حرارة الغرفة يلين ولكن لا ينصهر . عندما يسخن الزجاج بدرجة حرارة ١٢٠٠ درجة مئوية أو أكثر يصبح الزجاج أكثر ليونة مثل الشراب وعندما يبرد يصبح مستقراً أكثر وأكثر ، هذه الحالة الفيزيائية للزجاج في درجات الحرارة المختلفة يمكن توضيحها بكونها نتيجة لتغيير لزوجة الزجاج وبما أنه ليس للزجاج نقطة انصهار ولا نقطة انجماد لذلك يُعدّ جسماً غير متبلور . Crypto crystalline

ولا يوجد للزجاج صيغة كيميائية معينة اذ هو ليس بمركب واحد بل هو خليط من مركبات بنسب متباينة . يمكن القول بصورة عامة أن للزجاج الشائع الاستعمال التركيب الآتي ( .  $Na_2O$  .  $CaO$  .  $6SiO_2$  ) وهو ما يدعى بزجاج ( الصودا - لايم ) ولكن ليس دائماً <sup>(١٨)</sup> .

**وبتغيير نسب هذه الأكاسيد فأنها تكون اصنافاً وأنواعاً مختلفة من الزجاج أهمها :**

- ١- زجاج السليكا Silica glass or Fused Silica .
- ٢- زجاج الجير ( أو زجاج جير الصودا ) Soda - lime .
- ٣- زجاج الرصاص Lead glass .
- ٤- زجاج البوروسليكات Boro silicate glass .
- ٥- زجاج الومينا سليكات Alumino Silicate glass .

والزجاج الأول تكوّن بسبب وجود شوائب مختلفة مثل أكاسيد الحديد والكروم . وقد صنع أول زجاج عديم اللون قبل حوالي ١٥٠٠ سنة وفي ذلك الوقت وجدت صناعة الزجاج في روما ثم

انتقلت إلى أقطار أوربية أخرى . ومعظم معامل الزجاج أنشأت في فينيسيا والتطورات المهمة في صناعة الزجاج حدثت في هذه المدينة (١٩) .

يُعتبر ثاني أكسيد السليكون ( $\text{SiO}_2$ ) المكون الأساسي في الزجاج إذ بإمكانه لوحده تكوين الزجاج ( زجاج الكوارتز ) ، ويمكن لثاني أكسيد السليكون الظهور أيضاً في حالة بلورية على شكل بلورات من الكوارتز ، وتضاف عدة أكاسيد لزجاج الكوارتز لتحسين خواصه ، والزجاج الأكثر شيوعاً من بين مختلف أنواع الزجاج هو زجاج الصودا - لايم (  $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{CaO} \cdot 6\text{SiO}_2$  ) (٢٠) .

## [ 2 - 1 ] خصائص الزجاج The properties of glass

للزجاج خصائص تميزه عن بقية المواد الأخرى . إذ تعتمد هذه الخصائص على الأكاسيد الداخلة في تكوينه ونسبها المئوية .

وعلى العموم فإن الزجاج يمتلك الخصائص الآتية :

### Chemical properties of glass [1-2-1] الخصائص الكيميائية للزجاج

- يُعتبر الزجاج من المواد المقاومة لفعل الماء والمحاليل القاعدية المخففة والأحماض<sup>(٢١)</sup> ( عدا حامض الهيدروفلوريك HF ) والقواعد المخففة .  
أما المحاليل القلوية المركزة فلها تأثير واضح على الزجاج<sup>(٢٢)</sup> .

### Physical properties of glass [2-2-1] الخصائص الفيزيائية للزجاج

- تتمثل الخصائص الفيزيائية المهمة للزجاج بـ :-  
١ - اللزوجة<sup>(٢٣)</sup> .  
٢ - الكثافة<sup>(٢٤،٢٥،٢٦)</sup> .

### Mechanical properties of glass [3-2-1] الخصائص الميكانيكية للزجاج

يمكن إيجاز الخصائص الميكانيكية بما يأتي :

١ - الصلابة<sup>(٢٧)</sup> .

٢ - الصلادة<sup>(٢٧،٢٨)</sup> .

٣ - الهشاشة .

٤ - قوة الشد .

بشكل عام تعتمد المقاومة الميكانيكية على درجة حرارة التليين ووجود الـ  $AL^{+3}$  حيث تزداد المقاومة الميكانيكية بازدياد درجة حرارة التليين وتدعى هذه العملية بـ ( تقسية الزجاج ) .

### Thermal properties of glass [4-2-1] الخصائص الحرارية للزجاج

١ - التوصيل الحراري<sup>(١٢)</sup> .

٢ - الحرارة النوعية<sup>(١٢)</sup> .

٣ - التمدد الحراري<sup>(٢٨)</sup> .

### Electrical properties of glass [5-2-1] الخصائص الكهربائية للزجاج

يمكن عدّ الزجاج غير موصل للتيار الكهربائي في درجة الحرارة الاعتيادية لكن في درجات الحرارة العالية فإن الزجاج يصبح موصلاً للتيار الكهربائي حيث تصبح ذرات الداخلة في الخلطة حرة الحركة داخل المنصهر<sup>(٢٩)</sup> .

ففي درجة حرارة الغرفة يمتلك الزجاج مقاومة  $10^{12}$  أوم . لكن عندما تصبح درجة الحرارة ٤٠٠ درجة مئوية تصبح المقاومة ٥٠ أوم<sup>(٣٠)</sup> .

### [ 6-2-1 ] الخصائص البصرية للزجاج Optical properties of glass

- ١- الانعكاس . Reflection<sup>(٣١)</sup>
- ٢- الامتصاص . Absorption<sup>(٣١)</sup>
- ٣- الانكسار . Refraction<sup>(٣١)</sup>

### [ 3-1 ] حطام الزجاج Glass Cullet

هو أحد النواتج العرضية التي تظهر خلال عملية تصنيع المنتجات الزجاجية المختلفة ( الأواني الزجاجية ، قناني المشروبات الغازية ، قناني المشروبات الكحولية ، زجاج الألواح ، زجاج المصابيح ) وذلك نتيجة لعدم مطابقة المنتج للمواصفات القياسية أو لوجود بعض العيوب التصنيعية ( فقاعات ، حبيبات سليكا غير منصهرة ، خيوط ، مواد غريبة من داخل الفرن )<sup>(٣٢)</sup> .

اضافة إلى النفايات الزجاجية التي تظهر بعد الاستخدام مثل ( جرار المعجون ، قناني المشروبات الغازية ، المصابيح الكهربائية العاطلة وغيرها ) والتي قد تشكل تلوثاً بيئياً .

لا يوجد تركيب كيميائي ثابت ومحدد لحطام الزجاج بل يعتمد أساساً على التركيب الكيميائي للزجاج الذي ينتج عنه ذلك الحطام .

والجدول ( ١ ) يبين التحليل الكيميائي لحطام أنواع مختلفة من الزجاج<sup>(٤٠)</sup> .

#### جدول ( ١ )

#### التحليل الكيميائي لبعض أنواع حطام الزجاج

نوع الحطام	ثاني أكسيد	أكسيد	أكسيد	أكسيد	أكسيد	أكسيد
------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

الألمنيوم $Al_2O_3$	المغنسيوم $MgO$	الكالسيوم $CaO$	البوتاسيوم $K_2O$	الصوديوم $Na_2O$	السليكون $SiO_2$	
2.15	6.0	7.1	-	12	72	الأواني الزجاجية
0.8	4.1	5	0.6	15	73.5	المصابيح الكهربائية
2.0	1.0	10.0	0.5	14	72.1	زجاج القناني

### [ 1-4 ] مجالات الاستفادة من حطام الزجاج

#### [ 1-4-1 ] في مجال صناعة الزجاج

من المعروف أن حطام الزجاج ممكن أن يعاد صهره وتصنيع الزجاج منه مرة أخرى<sup>(٣٣)</sup>. ولكن إعادة الحطام إلى الفرن يجب أن تكون بصورة محدودة ولا تزيد عن الحدود المقررة حيث أن بعض المكونات في الحطام يتم فقدانها بالتطاير أو بالتبخير ( بنسبة تتراوح من ٢-٣% من وزنها في الزجاج الخارج في حالة استخدام الحطام لوحده<sup>(٣٣)</sup> . لذلك إذا أريد إنتاج زجاج بنسبة تركيب الحطام الداخل فإنه يجب اضافة من

( % ٣,٥ - ٢ ) جزء صودا آش ( كاربونات الصوديوم  $Na_2CO_3$  ) او بوتاش ( كلوريد البوتاسيوم  $KCl$  ) لكل ( ١٠٠ جزء حطام ) .

وعلى أية حال لا يمكن أن يكون للزجاج الناتج نفس التركيب الكيميائي للحطام أو أقل . حيث يتم ملاحظة وجود انحرافات بسيطة<sup>(٣٤)</sup> .

إذا أريد للزجاج المنتج استقرارية في التحليل الكيميائي لمكوناته يجب الحفاظ على معدل اضافة الحطام بصورة منتظمة ومن الحالات التي تظهر في الانتاج عند عدم توفر الشرط أعلاه هو أن الزجاج يصبح هش وضعيف المقاومة الكيميائية وعدم الحصول على زجاج بتكوين جيد . خصوصاً إذا تم استخدام حطام لوحده بدون اضافة محسنات أو عند كون الحطام ليس ذا نقاوة عالية بسبب احتوائه على ملوثات مثل الغبار وبقايا حديد فرن التبريد التدريجي ( اللير )<sup>(٣٥)</sup> .

ان اضافة الحطام لوحده يؤدي إلى حالة ركود في العجينة بسبب عدم وجود حالات تقلب العجينة لأن العجينة بحاجة إلى أن تخضع لتيارات الحمل للحصول على تجانس حراري وكيميائي وهذا لا يحصل الا في حالة اضافة مواد أولية تحتوي بالدرجة الأساسية على المصفيات مثل السلفات أو الزرنيخ والتي تهتم بشكل أساسي في تحرير غاز الأوكسجين الذي يعمل على خلط المنصهر الزجاجي واخراج الفقاعات إلى الخارج<sup>(٣٦)</sup> .

ان استخدام حطام ملوث يجب الابتعاد عنه نهائياً حيث باستخدام كمية منه إلى حوض المنصهر يؤدي إلى زيادة نسبة المواد غير المنصهرة<sup>(٣٥)</sup> .

وعلى العموم يضاف الحطام بنسبة ( % ٣٠ - ١٠ ) إلى خلطة المواد الأولية للزجاج المعني ( أي حسب تركيب الزجاج وتركيب الحطام ) والهدف من اضافته لتقليل درجة انصهار المواد الأولية وبالتالي تقليل الطاقة اللازمة للصهر كذلك له فائدة اقتصادية حيث يعمل على تقليل التلوث البيئي . وفيما يلي أهم تأثيرات إضافة الحطام الى الخلطة في مجال صناعة الزجاج .

## ١ - تأثير الحطام على مجريات العمل Influence of cullet on working

### properties

وجد ماسويني Mcswiney<sup>(٣٧)</sup> أن الزجاج المصنع من اضافة الحطام إلى خلطة المواد الأولية يمتاز بسهولة التكسر مقارنة مع مثيله المصنع من مواد أولية فقط وهذا ربما يعزى إلى تكوين الزجاج غير المتجانس .

لكن بالرغم من هذه المساوئ فإن للحطام دوراً مهماً في مرحلة احماء الأفران في بدء العمل لحماية طابوق الأفران من التآكل حيث يُعد الحطام حالة معالجة لقسم من مصانع الزجاج حيث يُعد عاملاً بديلاً للخسارة التي يمكن أن يتعرض لها الانتاج في أحدث معامل الانتاج حيث يضاف لتحسين وضعية وحرارة تجانس المنتج<sup>(٣٨)</sup> .

## ٢ - تأثير الحطام على خصائص الزجاج المنتج Influence of cullet on properties of glass

من الملاحظ أن للحطام تأثيراً على خواص الزجاج المنتج وحسب نسبة الحطام المضافة حتى لو كان الحطام المستخدم من نوعية الزجاج المنتج نفسها . حيث تم ملاحظة أنه باستخدام حطام قليل إلى الخلطة (Batch) فإن لزوجة الزجاج المنتج تكون قليلة . وعندما تكون نسبة الحطام عالية فإن اللزوجة تصبح عالية . لاحظ تيرنر Turner<sup>(٣٩)</sup> . الملاحظات نفسها حيث وجد أنه بزيادة الحطام فان معدل العمل يزداد بسبب زيادة اللزوجة للزجاج الخارج .

هذه التغيرات في اللزوجة ممكن حدوثها بسبب فقدان في الأكاسيد القاعدية ومعدل فقاعات أقل في حالة الصهر واعادة الصهر له .

لذا ولغرض التخلص من هذه الحالة يتم اضافة كميات بسيطة من الأكاسيد القاعدية لغرض السيطرة على ارتفاع اللزوجة إلى مستوى أعلى . وأفضل ملح الكيلي للسيطرة على اللزوجة العالية بمستوى العمل بشكل أفضل للصهر الجيد وتآكل أقل ودرجة حرارة عمل جيدة هو باضافة ( الصودا آش ) أو البورات .

الزجاج المنتج من ٩٩% و ١% صودا - آش يصبح زجاج منبسط plain قبل غيره من انواع الزجاج .

## ٣ - تأثير اضافة الحطام على زمن الصهر والتنقية The effect of cullet on and Fining

Melting

ذكر ماسويني Mcswiney<sup>(٣٧)</sup> أن الحطام عندما يخلط مع المواد لا يلعب دوراً مساعداً للصهر وإنما يلعب دور مخففاً للصهر والعجينة . حيث يقلل من طبقة الغشاء المتولدة في المواد الأولية عند صهرها في الفرن .

لذا فانه من الملاحظ أنه لمعدل سحب ثابت للفرن فان درجة حرارة الصهر ممكن أن يخفف في حالة ازدياد نسبة الحطام إلى المواد الأولية أو بمعنى آخر إذا تم ابقاء درجة الحرارة للمنصهر بشكل ثابت فان معدل الصهر يزداد .

ومن أعمال تيرنر Turner<sup>(٣٩)</sup> فرن بودقي pot melts لصهر زجاج نوع سودا - لايم حيث أن نسبة الحطام فيه تختلف من ( 0 - 100 %) بسلسلة من التجارب حيث لم يلاحظ أي تغيير في معدل زمن الصهر .

وفي حالة أن نسبة الحطام محصورة بين ( 40 % - 0 ) فوق معدل % 40 لاحظ معدل زمن الصهر يبدأ بالانخفاض وفي دورات .

في التجارب الثلاثة الأخرى لاحظ أن زيادة نسبة الحطام تزيد من معدل الصهر وكما موضع في الشكل ( ١ )<sup>(٤٠)</sup>.



وفي جميع هذه التجارب لاحظ أن معدل طرد الفقاعات يزداد بزيادة نسبة الحطام . جميع الابحاث في هذا المجال <sup>(٤٠، ٤١)</sup> تؤكد أن طريقة تحضير الحطام البارد أو الحار المبرد تبريداً سريعاً يؤثر في معدلات الصهر أو التنقية وحتى ولو كان الحطام من النوع الذي به فقاعات عالية حيث أن دراسة بيسبوردوف Besborodov <sup>(٤٢)</sup> أظهرت أن الحجم الحبيبي ( grain Size ) للحطام له تاثير في زيادة معدلات التفاعلات وهي أعظم ما تكون عندما يكون الحطام ناعماً . ( 56 , 65 , 75 ) مايكرون .

وقد وجد كيجلر Kigler <sup>(٤٣)</sup> وقد كان يعمل على زجاج الصودا - لايم أن زيادة نسبة الحطام من ( 30-40 % ) لا يغير من وقت الصهر .

ان من المتبع عادة في صناعة الزجاج لإسراع عملية الصهر باستخدام حوض الصهر أو ملئه بالحطام للمرة الأولى بعد الاحماء . بعد ذلك يتم العمل وفق الجدول المرسوم مع اضافة المواد وغيرها .

لذا من المفضل في حالات انتاج الزجاج العادي إضافة الحطام بنسب كافية لطرده الفقاعات وامكانية الحصول على تيارات حمل جيدة لزيادة كفاءة التفاعلات داخل حوض الفرن (٤٣) .

والجدول ( ٢ ) يبين مديات استخدام الحطام نسبة مئوية مع المواد لمختلف الصناعات الزجاجية .

### الجدول ( ٢ )

يبين مديات استخدام الحطام كنسبة مئوية مع المواد لمختلف الصناعات الزجاجية (٤٠)

نـ	نوع الزجاج المصنع	كمية الحطام المضافة إلى الخلطة	
		الحدود الدنيا %	الحدود العليا %
١-	زجاج متنوع	25	75
٢-	الأوعية الزجاجية المنفوخة	15	75
٣-	زجاج رولات مثل المصايح	10	80
٤-	زجاج الشبايك	20	80
٥-	الأدوات المنزلية	10	52

### [ 1-4-2 ] في مجال صناعة الزجاج الرغوي

تم اقتراح الحصول على المواد المسامية من الزجاج المسماة بالطابوق الزجاجي ( الزجاج الرغوي ) وذلك عام ١٩٣٢ . كما تم تحديد الخواص الخاصة به وعينت مجالات استخدامه . واكتسب الزجاج الرغوي في الوقت الحاضر موقعا معينا لأغراض معمارية بنائية وبكونه مادة عازلة وتقنية (٤٤) .

ان الخصائص المختلفة للزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي ) تتيح الفرصة لاستخدامه على نطاق واسع على شكل كتل وألواح وقطع وصفائح .

كما ان المقاومة الميكانيكية للزجاج الرغوي [ الطابوق الزجاجي ] تنمو بازدياد كتلته الحجمية وتتذبذب بحدود واسعة (٤٥) .

ان الطابوق الزجاجي بحجم يعادل  $700 \text{ kg/m}^3$  يمتاز بمتانة عالية وبمقاومة ميكانيكية عالية تصل الى  $(500 \text{ KN/m}^2)$  .

ومن بين المواد العازلة للحرارة المستخدمة حالياً في المجال المعماري والتكنولوجي لا يوجد بديل عن الزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي ) بكفاءته في العزل الحراري والمقاومة الميكانيكية التي يبلغها .

ان استخدام الألواح المصنوعة من الزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي ) كمادة عازلة في البناء وخاصة في صنع أجهزة التلاجات لا يتطلب أية صيانة لازمة عند استخدام ألواح الحث وما شابه من مواد ذات مقاومة قليلة .

ان العزل الحراري الناجم عن الزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي ) بالمقارنة مع المواد الأخرى هو أكثر فعالية واقتصاداً لا يتطلب تصليحات دائمية <sup>(٣٩،٤٢،٤٦)</sup> .

ان امكانية اقتراح الزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي ) مع مواد البناء تسمح باستخدامه في بناء الجدران وفي بناء المجمعات السكنية القياسية العاجلة .

والزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي ) يُعد مادة عازلة للصوت . كما أثبتت البحوث على خاصيته العالية في هذا المجال فهو يقلل الذبذبات الصوتية لمختلف الاهتزازات وقياسات متساوية . والزجاج الرغوي سريع التعرض إلى المعالجة الميكانيكية ويمكن لصقه مع مواد أخرى . وله القابلية على القطع بالمنشار الاعتيادي وكذلك يمكن تنقيبه وتصنيعه بالمخاريط <sup>(٤٧)</sup> . ان جملة الخواص كالعزل الحراري والمقاومة العالية والعزل الصوتي وكذلك امكانية الاتصال بمواد البناء الأخرى مثل ( السمنت والخرسانة والطابوق والفخار البنائي والحديد ... الخ ) تتيح الفرصة له لتسميته مادة تركيبية ذات كفاءة عالية ومقاومة عازلة في البناء ليس فقط للحواجز الداخلية وانما لسد ثغرات الجدران الخارجية خاصة في التشييدات الشاهقة وفي الحالات الاعتيادية دائماً .

ان استخدام الزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي ) بمثابة سد منيع لذلك يسمح في تخفيض أسعار الجدران الخارجية وتقليل الأحمال التي تقع فوق الأساس ويعمل على تخفيض سعر الكلفة في البناء بحدود %٥٠ من القيمة الأصلية.

ليس باستطاعة الجدران التهام الزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي ) مما يجعله ذا فعالية عالية في بناء المستودعات والمخازن لخرن المون والمأكولات .

والزجاج الرغوي بكونه مادة طافية يمكن استخدامها في الوسائل التي تساعد في الانقاذ وصنع جسور للزوارق وكذلك لتغطية الأحواض المصنوعة من المواد المعدنية الإنشائية والحفاظ على البواخر من الصدأ وفي صنع الحواجز التي يتم وضعها داخل السفن البحرية والزوارق النهرية (٢٧) .

ويمكن استخدام الزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي ) في وسائل النقل بواسطة سكك الحديد وذلك لغرض العزل الحراري لعربات التبريد والنقل الكهربائي وعربات النقل .

### [ 5-1 ] رغوة الزجاج

**يمكن صنع رغوة الزجاج بعدة طرائق ولكن هناك طريقتان فقط ذات فاعلية فائقة جداً هما :**

**الأولى :** تعتمد على صنع الرغوة الزجاجية من تمييع كتلة حطام الزجاج ( حطام الألواح ، الأواني ، قناني المشروبات الغازية وغيرها ) (٤٨) .

**الثانية :** تتلخص في صهر مسحوق الزجاج والرغوة الناتجة مع الرغوة التالية بطريقة التسخين المستمر لكتلة الزجاج المنصهر بكاملها (٤٨).

ويمكن انجاز الطريقة الأولى تحت درجة حرارة تسخين الزجاج من ( ١٢٠٠-١١٠٠ ) درجة مئوية .

والطريقة الثانية يمكن انجازها تحت درجات حرارية من ( ٨٠٠-٧٠٠ ) درجة مئوية بخصوص مسحوق الزجاج الاعتيادي وبخصوص مسحوق الزجاج الذي يتم الحصول عليه من الصلصال ( الطين ) والمعادن اللافلزية أو الصخور الجيرية.

وفي الوقت الحاضر تم استخدام الطريقة الثانية على مستوى عالمي .

ان عملية صنع الرغوة تستمر على امتداد المدة الزمنية المحددة بصورة مضبوطة جداً ومن ثم تخفض درجات الحرارة وعندئذ تتصاعد شدة اللزوجة . وعند حدوث لزوجة عالية جداً بخصوص الرغوة تصبح مستقرة وتصبح قوية بصورة نهائية .

وتبعاً لما يؤديه الزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي ) من غرض يمكن انتاجه بكونه مادة عازلة للحرارة تحت وطأة الوسائل المغلقة والوسائط الناقلة للصوت . كعادم للصوت . ومع الوسائط المغلقة - بكونه مادة مانعة للتسرب في البناء وبكونه مادة ميكانيكية متماسكة وصلدة في

التكنولوجيا ويمكن الاشارة إلى أن الزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي ) يُعد مادة تأملية في المستقبل (٢٢،٢٣،٢٦) .

### [ 6-1 ] طحن الحطام كطريقة جديدة لجودة الحطام المطابق لمواصفات البيئة

واحدة من المشاكل في صناعة الحاوية الزجاجية من ناحية الحاجة وأيضاً ( الرغبة ) ان تستعمل زجاجاً واحداً أو أكثر من قده مكرر لانتاج الحاويات الزجاجية الجديدة . ومن الناحية الأخرى النوعيات المرفوضة من الحطام التي هي متوفرة بشكل تجاري حيث أن العديد من المشاكل الصناعية والعيوب في الحاويات المنتهية تنتج من هذه النوعية الرديئة . وهذه العيوب تتضمن الخزف أو أحجار ومواد سيراميكية ومواد بورسيلينية في الحاوية الزجاجية وهذه المواد هي عبارة عن مواد ملوثة للحطام أو الأواني الزجاجية . وهذه الملوثات تشكل ٦٩% من نسبة الحطام .

هذه الأحجار أو المواد الملوثة تؤدي إلى تقليل كميات الانتاج أو ربما تخلق إضعاف أو أجهاد حاد في جدار الحاوية الزجاجية وبالتالي تؤدي إلى تقليل الضغط الداخلي للحاوية الزجاجية وامكانية زيادة الانفجارات الزجاجية أو الزجاج المتكسر (٤٩،٥٠) .

منذ عام 1995 والناشر *Heye Glas* يقوم باستخدام طريقة الطحن للزجاج المعاد بغض النظر عن نظافته إلى أحجام حبيبية أقل من (1 mm) باستخدام نفس طريقة معاملة الأحجار وتكسيورها في معامل اعداد الاحجار (٥١) . مما أدى إلى استحداث معمل في مدينة أوبيرنكيرشن *Obernkirchen* وهو مختص بطحن الحطام مع الأخذ بالحسبان التحليل الكيماوي للحطام المسحوق وتم معاملته بكونه مادة أولية حيث استخدمت حوالي (80%) من الحطام في هذا المصنع .

حيث شكل الحطام المطحون كمادة أولية أهمية عن ما كان يعمل به سابقاً بحدود 90% كما حدث في مصنع جيرميرشم *Germersheim* حيث كان هناك تحسين جيد في نوعية الحاويات التي انتجت في عام 1997 (٥٢) .

حيث اعتقد *Heye Glas* أن هذا المشروع الجديد سيساعد بأن خفض كلفة إعادة الزجاج وتحضيره .

في الوقت الحاضر أنظمة تحضير الحطام تعمل بالتقنيات المتطورة إلى حد كبير ولكن القرار هو أن يطحن الحطام . والحطام المطحون يلعب دوراً مهماً في تحسين نوعية الحاويات الزجاجية والمواد المنتجة حيث انه هذه التقنية هي خطوة في الاتجاه الصحيح أي أصبحت هناك مادة أولية ذات تركيب كيميائي لا يختلف عن أي مادة موجودة في المواد المستخدمة لإنتاج الأواني المنزلية الاعتيادية وقد أدت بالفعل إلى تخفيض التكاليف وإلى تشجيع الحكومات لاستخدام ذلك . كما ان له تأثيراً مباشراً في القضاء على ملوثات البيئة الصلبة (٤٩).

### [ 7-1 ] المواد المقاومة للحرارة

تستعمل عدة أنواع من المواد المقاومة للحرارة في بناء الأفران الزجاجية . ومن المهم جداً استعمال المواد الصحيحة في الأجهزة المختلفة في الفرن كما يجب استعمال المواد الحرارية ذات النوعية الجيدة ومن المهم أيضاً أن لا يكون هناك أي تفاعل متبادل بين المواد المتلامسة مع بعضها (٥٣) .

للحصول على كفاءة حرارية عالية للفرن من الضروري عزله بعناية ومن أنواع الطابوق الملائم للعزل هو الطابوق المسامي . اذ يمتلك هذا الطابوق عادة مقاومة عالية للصرع وعند صناعة هذه المادة تضاف بعض عوامل الارغاء ( المواد التي تساعد على تكوين الرغوة ) للحصول على المسامية المطلوبة ، وتتراوح المسامية عادة ( 50- 60% ) (٥٤) .

### [ 8-1 ] الطابوق الناري Fire brick

وهو مادة صلبة مسامية خفيفة الوزن غير قابلة للاحتراق غير موصلة للكهربائية وعازلة للحرارة ومن الممكن قطعها بالمنشار الاعتيادي وتشكيلها حسب الأشكال المطلوبة بسهولة . ومن الممكن انتاجها على شكل طابوق أو ألواح أو اسطوانات تستخدم في تغليف الأنابيب وكذلك يستخدم في تغليف الجدران والسقوف بكونها مادة عازلة للحرارة حيث يستعاض بشكل واسع عن استخدامات الفلين والستايبور والصوف الزجاجي والفايبركلاس وغيرها من مواد العزل الحراري (٥٥) .

تم اقتراح الحصول على المواد المسامية من الزجاج والمسماة بالطابوق الزجاجي وذلك عام ١٩٣٥ . كما تم تحديد الخواص الخاصة بهذا الطابوق وكذلك عينت مجالات استخدامه .

واكتسب الطابوق الزجاجي في الوقت الحاضر موقعاً معيناً لأغراض معمارية بنائية بوصفه مادة عازلة وتقنية (٥٦) .

## [9-1] العازل الحراري Thermal Isolation

هو عبارة عن مادة أو مجموعة مواد بإمكانها عند الاستخدام الصحيح تقليل انتقال الطاقة الحرارية بأشكالها الثلاثة ( التوصيل ، الحمل والاشعاع ) . وتتكون هذه المواد من ألياف أو جسيمات أو صفائح أو أغشية على شكل كتل أو قطع مفتوحة أو مغلقة الخلايا كلتا الحالتين معالجة بصورة كيميائية أو ميكانيكية <sup>(٥٧)</sup> .

### [ 1-9-1 ] فوائد العوازل الحرارية <sup>(٥٧)</sup>

- ١- تقليل الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة من الأنابيب أو مجاري الهواء والخزانات أو الاجهزة والمنشآت .
- ٢- السيطرة على درجات الحرارة على سطوح الأجهزة أو المنشآت وذلك لحماية الأشخاص وراحتهم .
- ٣- تسهيل السيطرة على درجات الحرارة في العمليات الكيميائية أو الأجهزة والمنشآت .
- ٤- تحديد انتشار الحرارة في المناطق التي يتغير معدل حرارتها مع الوقت .
- ٥- منع تكاثف بخار الماء على السطوح التي تكون درجات حرارتها أقل من نقطة ندى المحيط .
- ٦- منع أو تقليل للأضرار التي تصيب الأجهزة أو المنشآت بسبب تعرضها للنار أو اختلاف درجات الحرارة .

### [ 2-9-1 ] أنواع العوازل الحرارية <sup>(٥٧)</sup>

يمكن تقسيم العازل الحراري المستعمل في الصناعة فيزيائياً إلى الأنواع التالية :

- ١- العازل الحراري المفكوك  
وهو عبارة مسحوق حبيبي أو عقدي يمكن سكيه أو نفخه عند الاستعمال على السطوح المراد عزلها ويستعمل هذا العازل للسطوح الخشنة وغير المستوية .

## ٢- الاسمنت العازل

وهو عبارة عن مسحوق يمزج مع الماء عند الاستعمال للحصول على اللزوجة المطلوبة والليونة ويمكن سكبه مائعاً على السطوح المراد عزلها ومن ثم تنشيفه . ويستعمل كذلك للسطوح الخشنة وغير المستوية .

## ٣- العازل الحراري الصلب

يكون هذا العازل على شكل ألواح ذات أبعاد قياسية للطول والعرض والسماك إذا كان خاصاً بالأنابيب والسطوح المثخنة فيكون بشكل أنصاف أقطار أو قطع منحنية ذات مقاييس خاصة .

## ٤- العازل الحراري اللين أو نصف الصلب

يتكون هذا العازل من مواد عضوية أو غير عضوية لها درجات مختلفة من قابلية الضغط وتكون عادة على شكل غطاء أو لباد عازل يصنع على شكل صفيحة أو بطانية ويستعمل معها حاجز لبخار الماء ويمكن اعتباره مادة تسطيح نهائية وتشمل هذه الأغشية على تركيبه من الرقائق . النحاس ، البلاستيك ، الورق ، شبكة أسلاك معدنية بأسماك وأشكال حسب الطلب .

## ٥- العازل الحراري العاكس

ويكون هذا العازل على شكل صفائح أو لفائف ذات عدة طبقات حسب حاجة الاستعمال .

## [ 10-1 ] الدولومايت Dolomite

يتكون الدولومايت على شكل صخور بطريقة مشابهة تماماً لتكون حجر الكلس صيغته الكيميائية  $CaMg(CO_3)_2$  ، وتكون النوعية المطلوبة من الدولومايت مشابهة لنوعية حجر الكلس . أي يجب أن يكون مجموع أكسيد الكالسيوم وأوكسيد المغنسيوم  $MgO : CaO$  لا يقل عن ( ٩٧% ) .

يفضل عند صناعة الألواح الزجاجية استعمال الدولومايت بدلاً من حجر الكلس والسبب هو للحصول على أكسيد المغنسيوم في الزجاج . حيث يعمل أكسيد المغنسيوم على تقليل معدل تبلور الزجاج .



اما في صناعة القناني الزجاجية فليس هناك فرق كبير بين استعمال الدولومايت أو حجر الكلس (١٢) . وذلك لأنه في صناعة الأواني الزجاجية ليس بالضرورة أن تكون اللزوجة عالية كما أن الدولومايت في حالته الخام هو مركب يتكون من كربونات الكالسيوم وكربونات المغنسيوم بمختلف صفاته بانعدام النقاوة كالسليكا والألمنيوم وأوكسيد الحديدوز . ويمتاز الدولومايت بجسامة فقدانه في الوزن ( غالباً ما يكون إلى حالة النصف من الوزن الاعتيادي ) لغاية درجة ١٠٠٠ درجة مئوية . وهذا الفقدان في الوزن ناتج عن تحرر غاز CO2 الدولومايت مادة ميالة إلى الهدرجة أو الفناء بسبب التقاطها لبخار الماء من الغلاف الجوي بواسطة الجير ( الكلس ) المسبب للتمدد (٥٨) .

كما أن للدولومايت درجات انصهار عالية حيث يتصف بأنه دسم في لونه وصلب وقوي وله ثقل نوعي خاص يقدر بـ ٢,٨١ . وهو مادة غالباً ما تكون نقية تحتوي ثاني أوكسيد السليكون وتتألف بصورة رئيسية من معدن الدولومايت ( كربونات المغنسيوم الكلسية ) (٥٩) . ان معدل أوكسيد الكالسيوم إلى أوكسيد المغنسيوم هو ( 40 % - 1 ) فهي مادة أصيلة في القيمة النظرية لمعدن الدولومايت . لذلك فان الدولومايت العراقي يُعد مادةً خاماً ملائمة لصنع مواد دولومايتية مقاومة للصر (٦٠) .

### [ 11-1 ] الكاشي السيراميكي المقاوم للمواد الكيميائية

يستخدم الكاشي السيراميكي في المختبرات ومعامل الصناعات الكيميائية والدوائية والغذائية أو مثلما تستعمل في العمليات الصناعية سواءً أكان ذلك كمواد خام أم مكونات مواد وسطية أو نهائية في العمليات أو لغرض التنظيف وتكون هذه المواد الكيميائية عادة مؤذية في تأثيراتها على مواد البناء الاعتيادية مثل الكونكريت والحديد والخشب . لذلك تكون هناك حاجة دائمة إلى وقاية الأرضيات والقنوات وأحواض التجميع حيث أمكن وكذلك واجهات الجدران لتصبح قادرة على مقاومة التعرض لمثل هذه التأثيرات لذلك تم التفكير باستخدام حطام الزجاج في صناعة كاشي سيراميكي مقاوم للمواد الكيميائية بعد تحسين خواصه الميكانيكية عن طريق اضافة نسب من البنتونايت . حيث من المعروف أن أغلب المواد الكيميائية والدوائية تحفظ في علب زجاجية لكون الزجاج يمتلك مقاومة ضد تلك المواد .

[ 12-1 ] البنتونايت Bentonite

نوع من أنواع الأطينان وهو عبارة عن سليكات المغنيسيوم  $MgSiO_3$  التي تمتاز بوجود نسبة كبيرة من معدن المونتمورلنايت <sup>(٦١)</sup> . الذي له القابلية الكبيرة على التبادل الأيوني وهناك عدة أنواع من البنتونايت أهمها صناعياً الصوديوم بنتونايت القابل للانتفاخ والذي يستعمل في مجالات مهمة في الحفر الآلي وتصفية الكبريت والزيوت وغيرها . وقد اكتشفت أطينان البنتونايت في العراق ضمن تكوين المقدادية . ويعتقد أنها قد تكونت بفعل العمليات التحويرية على الرماد البركاني المترسب من الجو أثناء ترسيب تكوين المقدادية والقادمة من الجهات المواجهة للشمال الشرقي من الطيات المحدبة في المناطق المتموجة وخاصة في سلسلة حميرين وهناك موقعان تم حساب الاحتياطي الصناعي فيهما هما قرّة تبة وزرلوخ <sup>(٦٢)</sup> .

حيث يظهر البنتونايت بشكل طبقات عدسية بالتبادل مع الرماد البركاني والأطينان الأخرى . والبنتونايت العراقي من الكالسيوم بنتونايت الذي لا يتميز بقابليته على الانتفاخ . وبالتالي يحتاج إلى عمليات تنشيط بالحامض لغرض تحويله إلى صوديوم بنتونايت وقد أجريت عدة تجارب لتنشيط البنتونايت العراقي ولكن نجاحها الصناعي كان محدوداً <sup>(٦٢)</sup> .

## [ 13 -1 ] الزجاج العاكس للضوء

من المعروف في الأدبيات (٤٧) . أن نوع الزجاج وبالتالي خصائصه الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية ... الخ تعتمد بشكل أساسي على نوع الأكاسيد الداخلة في خلطة المواد الأولية وعلى ترتيب ذرات الأكاسيد في الناتج النهائي التي تتم غالباً باحدى الطرائق الآتية .

- ١- التردذ . Sputtring
- ٢- الترسيب بالفراغ . Vacuum deposition (٦٣)
- ٣- دفن الأيونات . Ion impiantation (٦٤)
- ٤- الترسيب الكهروكيميائي Electro chemical deposition
- ٥- تحلل البلازما . Plasma decomposition (٦٥)
- ٦- ترسيب البخار الكيميائي Chemical Vapor deposition

كذلك تعتمد خصائص الزجاج على طريقة تشكيله لذلك جاءت فكرة هذا الجزء من البحث للاستفادة من حطام الزجاج في تصنيع نوع من الزجاج البصري الذي له القابلية على عكس الضوء الساقط عليه مهما كانت زاوية السقوط .

ان دراسة الخواص الضوئية للزجاج مهمة من الناحيتين النظرية والتطبيقية فالكثير من التطبيقات العملية في صناعة الزجاج تستند إلى المفاهيم النظرية لانتاج أرقى أنواع المنتجات الزجاجية ذات الخواص الجيدة من الناحية الضوئية وأحسنها وخصوصاً في صناعة زجاج البصريات لعمل العدسات والمواشير والمرشحات اللونية .

كذلك ان دخول الزجاج في صناعة الأجهزة البصرية الحديثة كالليزر مثلاً بالإضافة إلى استخدامه في صناعة الألياف البصرية يتطلب المزيد من الدراسات والاختبارات للخواص الضوئية . وتضم الخواص الضوئية :-

١- الانعكاس . Reflection

٢- الامتصاص . Absorption

- ٣- الانكسار . Refraction  
٤- النفاذية . Transmission

## ١- الانعكاس Reflection

الانعكاس في الضوء هو ارتداد لأمواف الضوء الساقط على سطح يفصل بين وسطين وتسمى النسبة بين شدة الضوء المنعكس والضوء الساقط بالانعكاسية Reflectance وأن قابلية الضوء على الانعكاس Reflection حين سقوطه عمودياً على سطح الزجاج تعطى بصيغى فرينل Fresnel's Formula<sup>(٣١)</sup> .

$$R = \left( \frac{n_0 - 1}{n_1 + 1} \right)^2$$

حيث :

$R =$  الانعكاسية .

$n_0 =$  معامل انكسار الوسط الأول ( الهواء )

$n_1 =$  معامل انكسار الوسط الثاني ( الزجاج )

يتأثر الانعكاس والنفاذية للزجاج بالعوامل الآتية :

١- ذبذبة الشعاع الساقط .

٢- معامل الانكسار النسبي للوسطين .

٣- زاوية سقوط الاشعاع .

٤- طبيعة السطح .

اضافة إلى ذلك ان قابلية الزجاج على عكس الضوء يمكن تقليلها أو زيادتها بوساطة تغطية سطحه بأغشية رقيقة .

## ٢- الامتصاص Absorption

حين مرور الضوء خلال الزجاج فان شدته تقل تدريجياً . وأن اضمحلاله يكون على صورة

دالة أسية حسب قانون Bouger أو معادلة بير لامبرت ( Beer – lambert equation )

$$I = I_0 e^{-ax}$$

حيث :

$I =$  شدة الضوء النافذ .

$I_0 =$  شدة الضوء الساقط على نموذج ذو سمك  $( X )$  .

$a =$  معامل الامتصاص ( Absorption coefficient ) ويساوي

$$a = ec$$

حيث :

$C =$  تركيز جسيمات الامتصاص .

$e =$  معامل الانطفاء ( Extinction coefficient )

ويعتمد معامل الانطفاء على المركبات الداخلة في تكوين الزجاج وكيفية معاملته حرارياً في

عملية التلدين (٢٠) .

ويعد معامل الانطفاء مهم في قياس مقدار الامتصاص لمراكز اللون فكلما كانت قدرة مراكز

اللون عالية للقيام بامتصاص الشعاع فان معامل الانطفاء يكون ذا قيمة أكبر .

### ٣- الانكسار Refraction

ان الانكسار هو تغير في اتجاه أشعة الضوء عند مرورها بصورة مائلة بين وسطين يختلفان

في كثافتهما الضوئية وسببه هو تغير سرعة الضوء في هذين الوسطين حيث تقل في الوسط

الأكثر كثافة وان النسبة بين هاتين السرعتين تعطي صفة فيزيائية مهمة من الناحية البصرية

للمواد التي تدعى معامل الانكسار  $( n )$  ( Refractive index ) (٢٠) .

أي أن :

$$n = \frac{V_0}{V}$$

حيث :

$v_0 =$  سرعة الضوء في الفراغ .

$v =$  سرعة الضوء في المادة

ان معامل الانكسار يختلف باختلاف المواد ، كذلك يختلف مع اختلاف ذبذبة الموجة

الساقطة وهذا ما يدعى بالتفريق أو التحليل الضوئي dispersion ويعد معامل الانكسار والتفريق

الضوئي من العوامل المهمة في تصنيف الزجاج البصري .

### ٤- النفوذية Transmission

ان اهم ما يتصف به الزجاج هو الشفافية وقابلية امراره للضوء . ان النفاذية للضوء تمثل النسبة بين شدة الشعاع الضوئي النافذ إلى شدة الاشعاع الساقط وسبب فقدان الحاصل في شدة الضوء يكون نتيجة الانعكاس والامتصاص الذي يحدث في الزجاج (٢٧) .

ان قابلية الزجاج على تغيير الضوء يمكن السيطرة عليها اما بزيادة قابلية الزجاج أو تقليلها على الامتصاص أو بتحوير السطح لتغير قابليته على الانعكاس وهذه العلمية مهمة في علم البصريات حيث يسيطر على توزيع الاضاءة وحفظ الطاقة الضوئية في المباني .

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

٤٠

٤١

٤٢

٤٣

٤٤

٤٥

٤٦

٤٧

٤٨



٤٩

٥٠

٥١

٥٢

٥٣

٥٤

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

٦٠

٦١

الفصل الثاني

[ 1-2 ] الجزء العملي

أولاً: الأجهزة المستخدمة في عمليات التصنيع

أ- فرن كهربائي تصل درجة حرارته إلى ١٢٠٠ درجة مئوية نوع

**CARBOLITE**

*1100 °C – 1300 °C chamber furnaces*

ب- طاحونة كهربائية ذات كرات بورسيلينية نوع

**SACHSEN WERK DRESDEN**

*Type KD 71.1 / 4*

*Volt 220 / 380 volt*

*Amper 1.53 / 0.78*

*Germany DDR*

ج- طقم مناخل قياسية مثبتة على هزاز ميكانيكي نوع

بأحجام حبيبية تتراوح بين ( 4 , 7 , 30 , 50 , 56 , 65 , 100 , 200 ) مايكرون

**FRITSCH**

*araly sette*

*volt 220*

*Germany*

د- خلاط كهربائي نوع

**FRITSCH**

*Laborräte*

*volt 220*

*Germany*

هـ- مكبس كهربائي نوع

**HERZOG**

*Type 11 AG / 150*

*D 4500*

*Osnabruck*

و- قوالب من الكرافيت أو البورسلين بأبعاد

[ ١٠ × ١٠ × ٥ ] cm ، [ ٢٠ × ١٠ × ٥ ] cm

[ 2-2 ] الأجهزة المستخدمة في إجراء الفحوصات

١- الكثافة ، المسامية الظاهرية ونسبة امتصاص الماء .

◀ اجري قياس الكثافة ، المسامية الظاهرية % ونسبة امتصاص الماء % والوزن النوعي باستخدام جهاز التخلخل الضغط ( *Vacuum* ) لحساب الوزن الجاف والمشبع .  
◀ اما لحساب الوزن المعلق داخل السائل فتم استخدام جهاز

**CHIBA**  
**Japan 2058**

٢- قوة الانضغاط

لأجل حساب قوة الانضغاط للنماذج المصنعة تم استخدام جهاز

**TONI PACT 3000**  
**Japan**

٣- التوصيلية الحرارية

لحساب التوصيلية الحرارية تم استخدام جهاز

**Thermal Conductivity Meter**  
**Kyoto Electronics**  
**Japan**

٤- الأشعة السينية *X-Ray*

تم اجراء فحص الاشعة السينية *X-Ray* باستخدام جهاز

**Siemens X- Ray Diffractometer**  
**Type 500-D**  
**Cu Radiation**  
**= 1.54050**  
**Germany**

٥- طيف الأشعة تحت الحمراء *I..R*

تم اجراء فحص الأشعة تحت الحمراء *I..R* على مادة الدولومايت باستخدام جهاز

**Unicam Infrared Spectrometer sp 2000**

٦- التحليل الحراري

تم اجراء التحليل الحراري التفاضلي للدولومايت باستخدام جهاز

**DTA apparatus**  
**Fisher Series**  
**200 A**

٧- معايير الكسر

تم حساب معايير الكسر باستخدام جهاز

**TONI PACT 3000**  
**Japan**

[ 3-2 ] المواد الكيماوية المستخدمة في البحث

جدول (٣)

يبين المواد الكيميائية المستخدمة في البحث

ن	المادة	الرمز الكيميائي	الجهة المصنعة	التراكيز
١ .	حامض الهيدروكلوريك	$HCl$	<i>BDH</i>	36 %
٢ .	حامض الكبريتيك	$H_2SO_4$	<i>Fluka</i>	98 %
٣ .	حامض النتريك	$HNO_3$	<i>Fluka</i>	66 %
٤ .	حامض الفسفوريك	$H_3PO_4$	<i>Fluka</i>	98 %
٥ .	كلوريد الأمونيوم	$NH_4Cl$	<i>FISONS</i>	99.5 %
٦ .	دليل المثيل البرتقالي		<i>BDH</i>	
٧ .	الأمونيا	$NH_3$	<i>BDH</i>	25 %
٨ .	ثايوسيانات البوتاسيوم	$KSCN$	<i>BDH</i>	99 %
٩ .	أوكزالات الأمونيوم	$C_2O_4(NH_4)_2 \cdot 2H_2O$	<i>BDH</i>	99 %
١٠ .	برمنكنات البوتاسيوم	$KMnO_4$	<i>BDH</i>	99.5 %
١١،	٨-هيدروكسي كوينولين	$N:CH.CH:CH.C_6H_3OH$	<i>BDH</i>	99.5 %
١٢ .	الدولومايت	$Ca.Mg(CO_3)_2$		
١٣ .	البتونايت			
١٤ .	فحم <i>Chalcol</i>			

[ 4-2 ] التحليل الكيميائي للمواد الأولية ( الدولومايت والبتونايت ) (٦٦).

[1-4-2] حساب نسبة الفقدان Loss on Ignition

- أ- توزن 0.5 غم من المادة المراد فحصها ( دولومايت أو بنتونايت ) بعد تجفيفها بدرجة حرارة ١٠٠ درجة مئوية لمدة ساعة واحدة في جفنة خزفية .
- ب- يحرق النموذج باستخدام فرن كهربائي حتى الوصول إلى درجة حرارة ١١٠٠ درجة مئوية
- ج- يبرد النموذج تدريجياً بواسطة مجفف *Desiccator* حتى الوصول إلى درجة حرارة الغرفة .
- د- يوزن النموذج بعد الحرق ويستخرج الفرق في الوزن قبل الحرق وبعده والذي يمثل نسبة فقدان (L.O.I) .

### [ 2-4-2 ] تعيين نسبة $SiO_2$

- أ- بعد حساب نسبة فقدان في الحرق في الفقرة ( ١ ) تفرغ محتويات الجفنة في بيكر ذي سعة (  $250\text{ cm}^3$  ) .
- ب- تملأ كل جفنة ب (  $10\text{ cm}^3$  ) من حامض الهيدروكلوريك HCl المخفف ٢٠٪ ويفرغ في البيكر .
- ج- يضاف إلى البيكر ( ٣ قطرات ) من حامض النتريك المركز  $HNO_3$  ويسخن لدرجة الغليان .
- د- يرشح المحلول بورق ترشيح 541 .
- هـ- يحرق الورقة واحسب الفرق في الوزن .
- و- تحسب قيمة  $SiO_2$  من العلاقة

$$SiO_2 = \frac{\text{الفرق بالوزن} \times 100}{\text{الوزن الأصلي}}$$

### [ 3-4-2 ] تعيين نسبة $R_2O_3$ ( حيث R تمثل Al ، Fe )

- أ- يسحب 100 ml من الراشح الناتج في الفقرة ( ٢-د ) .
- ب- يضاف إلى الراشح ٢٠ ml من كلوريد الأمونيوم  $NH_4Cl$  وقطرات من دليل المثيل الأحمر حتى يصبح لون المحلول أحمر .
- ج- يضاف قطرات من الأمونيا  $NH_3$  حتى يصبح لون المحلول أصفر .
- د- يرشح المحلول بورق ترشيح 541 .
- هـ- يحرق ورقة الترشيح ويحسب الفرق في الوزن .
- و- يحسب قيمة  $R_2O_3$  من العلاقة :

$$R_2O_3 = \frac{\text{الفرق في الوزن} \times 100 \times 2.5}{\text{الوزن الأصلي}}$$

#### [4-4-2] حساب نسبة CaO

- أ- يؤخذ الراشح الناتج من الفقرة (٣-د) .  
 ب- يضاف إلى الراشح  $25 \text{ cm}^3$  من من محلول أوكزالات الأمونيوم ويضاف إليه ٣ قطرات من حامض الهيدروكلوريك HCl حتى يصبح لون المحلول أحمر .  
 ج- يضاف قطرات من الأمونيا  $\text{NH}_3$  حتى يصبح لون المحلول أصفر .  
 د- يسخن المحلول لمدة ثلاث ساعات .  
 هـ- يرشح بورق ترشيح 542 .  
 و- يسحق الراشح مع برمنكنات البوتاسيوم  $\text{KMnO}_4$  .  
 ز- يتم حساب نسبة أوكسيد الكالسيوم من العلاقة

$$\text{CaO} = \frac{V * N * 100 * 2.5 * 0.02804}{0.5}$$

حيث :  $V =$  حجم البرمنكنات  $\text{cm}^3$

$N =$  عيارية البرمنكنات .

ثابت = ٠,٠٢٨٠٤

#### [5-4-2] حساب نسبة MgO

- أ- يؤخذ الراشح الناتج من عملية الترشيح في الفقرة (٤-هـ) .  
 ب- يضاف إليه ( ١٥ مل ) من 8-Hydroxy quinine .  
 ج- يسخن حتى يذفأ .  
 د- يسحق مع الأمونيا  $\text{NH}_3$  ( ١ : ١ ) حتى يتغير اللون ويضاف بعدها ( ١٠ مل ) من الأمونيا .  
 هـ- يتركه لمدة ثلاث ساعة .  
 و- يرشح بورق 541 ويهمل الراشح .  
 ز- يحرق الورقة في جفنة بورسيلينية موزونة في درجة حرارة ١١٠٠ درجة مئوية لمدة ساعة واحدة .  
 ح- يبرد الجفنة ويحسب الفرق في الوزن .  
 ط- تحسب نسبة MgO من العلاقة :

$$\text{MgO} = \frac{\text{الفرق في الوزن} \times 100 \times 2.5}{0.5}$$

[ 5- 2 ] التحليل الكيميائي لحطام الزجاج

[1-5-2] حساب نسبة  $\text{SiO}_2$

- أ- يوزن 0.5 gm من الحطام ويضاف 2 gm صودا ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) و 1 gm بوتاش (KCL).
- ب- يمزج الخليط جيداً ويوضع على مصباح بنزن حتى ينصهر ويصبح محلول رائقاً .
- ج- يبرد في ماء بارد وينقل إلى طبق بورسيليني .
- د- يضاف إليه 10 ml من حامض الهيدروكلوريك HCl ويترك إلى اليوم الثاني في حمام مائي .
- هـ يرشح بورق ترشيح 541 ويعاد الراشح النازل إلى الطبق البورسيليني مرة ثانية ويترك في الحمام المائي إلى اليوم الثاني .
- و- يرشح بورق ترشيح 542 ويستقبل الراشح النازل في قنينة حجمية سعة 250 ml يكمل الحجم إلى العلامة بالماء المقطر .
- ز- تجمع الورقتان بواسطة جفنة بلاستيكية موزونة وتحرق بدرجة حرارة 1100 درجة مئوية .
- ح- تبرد الجفنة ويحسب الفرق في الوزن .
- ط- تحسب نسبة  $\text{SiO}_2$  من العلاقة
- $$\text{SiO}_2 = \frac{\text{الفرق بالوزن} \times 100}{\text{الوزن الأصلي}}$$

[2-5-2] حساب نسبة  $\text{CaO}$  و  $\text{R}_2\text{O}_3$  و  $\text{MgO}$

نتبع نفس الخطوات المتبعة في حساب  $\text{CaO}$  و  $\text{R}_2\text{O}_3$  و  $\text{MgO}$  للدولومايت والبنوناييت .

[3-5-2] حساب نسبة  $\text{Na}_2\text{O}$

- أ- يوزن 0.25 gm من النموذج الأصلي .
- ب- يضاف إليه ( 10 قطرات ) من حامض الكبريتيك  $\text{H}_2\text{SO}_4$  و 15 مل من حامض الهيدروفلوريك HF .
- ج- يسخن على الحمام المائي إلى أن يبدأ بالجفاف .
- د- يوضع على السخان حتى يتطاير الغاز .
- هـ يرشح بورق ترشيح 541 ويستقبل الراشح النازل في قنينة حجمية سعة 250 مل .
- و- يكمل الحجم إلى العلامة بواسطة الماء المقطر ويقراً على جهاز الامتصاص الذري اللهب .

[ 6 – 2 ] طريقة العمل لتصنيع المواد الرئيسية

[ 1 – 6 – 2 ] تصنيع الطابوق الزجاجي [ الزجاج الرغوي ]

- أ- يطحن حطام الزجاج ( زجاج الألواح ، أواني ، قناني المشروبات الغازية ، قناني الحليب ... الخ ) بواسطة طاحونة كهربائية ذات كرات بورسيلينية حتى الوصول إلى حجم حبيبي يتراوح بين ( ١١٠-٦٥ مايكرون ) .
- ب- يطحن الدولومايت بواسطة طاحونة كهربائية أيضاً حتى الوصول إلى الحجم الحبيبي لحطام الزجاج نفسه .
- ج- يخلط حطام الزجاج المطحون مع الدولومايت المطحون وبالنسب المبينة في الجدول (١٢) . باستخدام خلاط كهربائي Mixer بالطريقة الجافة .
- د- يوضع الخليط في قوالب بالشكل والأبعاد المطلوبة ( ٢٠×١٠×٥سم ) حيث يستخدم قالب من الكاشي السيراميكي المفخور ( غير المزجج ) بعد طلائه بطبقة من الكاؤولين .
- هـ- يسخن الخليط في فرن كهربائي تدريجياً حتى الوصول إلى درجة حرارة ٩٠٠-٨٥٠ درجة مئوية . يبقى الخليط على هذه الدرجة لمدة ساعة واحدة ثم يبرد تدريجياً إلى درجة حرارة الغرفة .
- و- يؤخذ النموذج المصنع وتجري عليه الفحوصات المطلوبة كما مبين في الجداول ( ٤ ، ٧ ، ١٠ ) .
- ز- أعيدت الخطوات ( أ-و ) على الخلطات المبينة في الجدول ( ١٢ ) .

جدول ( ١٢ )

الخلطات التجريبية المستخدمة لتصنيع الزجاج الرغوي [الطابوق الزجاج ]

رقم الخلطة	حطام الزجاج %	دولومايت %
1	99	1
2	98.5	1.5
3	98	2
4	97.5	2.5
5	97	3

1-1-6-2 ملاحظات عامة عن الزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي )

- ١- ان تركيب المنتج هو تركيب الزجاج الاعتيادي وبالتالي فان له نفس ديمومة الزجاج .



- ٢- من الممكن استعماله في سقوف المنازل الريفية وحقول الدواجن ويمتاز بمقاومته للقوارض والحشرات التي تؤثر على هذه الحقول .
- ٣- تم استعمال مواد أخرى بديلة عن الدولومايت مثل الفحم ، النفط الأسود ، نشارة الخشب وحامض الستريك . لكن وجد أن الدولومايت أفضل مادة لتكوين الرغوة حيث عند استخدام الفحم ( الكاربون ) أصبح لون المادة الناتجة أسود بالإضافة إلى تلوث جو الفرن . وعند استخدام النفط الأسود ونشارة الخشب فانها تحترق داخل الفرن ويؤدي إلى تصاعد أبخرة سوداء داخل الفرن . أما عند استخدام حامض الستريك فلم نحصل على النتيجة المطلوبة حيث كانت المادة متصلبة والسبب يعزى إلى أن درجة تفكك حامض الستريك أقل بكثير من درجة ليونة الزجاج .
- ٤- تم العمل بدرجات حرارية مختلفة تراوحت بين ( ٧٠٠ ، ٧٥٠ ، ٨٠٠ ، ٨٥٠ ، ٩٠٠ ) درجة مئوية ووجد أنه أفضل درجة حرارية تم تصنيع المادة عندها تراوحت بين ٨٥٠-٩٠٠ درجة مئوية .
- ٥- تم استخدام نسب مختلفة من الدولومايت تراوحت بين ( ١% ، ١,٥% ، ٢% ، ٢,٥% و ٣% ) حيث وجد أنه أفضل نسبة هي ٢% حيث أعطت نتائج جيدة ذات تجانس مسامي وشكل هندسي جيدين .
- ٦- يمكن استخدام قوالب معدنية بأبعاد مختلفة مع ملاحظة أن الزجاج الناتج يلتصق في سطح القالب حيث لجئنا إلى استخدام طريقة طلاء القالب بطبقة خفيفة من الكاؤولين وهذه الطبقة تعمل فاصلاً بين المادة المصنعة وسطح القالب .

- أ- يطحن حطام الزجاج ( زجاج الألواح ، أواني ، قناني المشروبات الغازية ، قناني المشروبات الكحولية ... الخ ) بواسطة طاحونة كهربائية ذات كرات بورسيلينية .
- ب- يخلط حطام الزجاج المطحون مع خام البنتونايت وفقاً للنسب المبينة في الجدول ( ١٣ ) .
- ج- يتم اضافة الماء إلى الخليط لتكون نسبة الرطوبة ٦% .
- د- يوضع الخليط في قوالب خاصة بأبعاد ١٠ × ٦ × ٢ سم أو حسب الأبعاد المطلوبة ويكبس تحت ضغط  $500 \text{ Kg/cm}^2$  .
- هـ- تجفف النماذج في فرن كهربائي بدرجة حرارة ١٢٠ درجة مئوية لمدة ساعة واحدة .
- و- تسخن النماذج في فرن كهربائي عند درجة حرارة ( ٧٥٠ - ٨٠٠ درجة مئوية ) لمدة نصف ساعة تترك بعدها لتبرد تدريجياً إلى درجة حرارة الغرفة .

جدول ( ١٣ )

الخلطات التجريبية لتصنيع الكاشي السيراميكي

رقم الخلطة	حطام الزجاج %	بنتونايت %
1	95	5
2	90	10
3	85	15
4	80	20

تم تصنيع الزجاج العاكس للضوء بالطريقة الآتية :  
التصنيع بالاعتماد على حطام زجاج النوافذ والأواني كمادة أولية

### [1-3-6-2] تهيئة المواد الأولية

تم الحصول على نماذج من حطام زجاج النوافذ والأواني وأجريت لها عملية تنظيف وغسل بالماء للتخلص من الأتربة والأجسام الغريبة الموجودة فيها ثم تجفيفها على درجة حرارة ١٢٠ درجة مئوية ، وتجرى لها عملية طحن باستعمال طاحونة كهربائية ذات كرات بورسيلينية .  
ثم فصل الحبيبات المطحونة إلى حجوم مختلفة الأقطار ( 56 , 65 , 77 , 110 مايكرون ) باستخدام طقم مناخل قياسية مثبتة على هزاز ميكانيكي .

### [2-3-6-2] تصنيع النماذج

تم تصنيع مجموعة من النماذج باستعمال الجهاز المبين في الشكل ( ٢ ) . وبالطريقة الآتية  
١- يتم تغذية الجهاز بالحطام المطحون من الأعلى عن طريق تدرية المادة الأولية ( الحطام المطحون ) على شكل حبيبات بأقطار مختلفة .  
٢- عند مرور المادة الأولية خلال المقطع ( أ - ب ) تصل إلى درجة الليونة ( 1000 - 900 ) م بعدها تبدأ بالتكور إلى أن تأخذ الشكل النهائي المطلوب .  
٣- تجرى الفحوصات المطلوبة على النماذج المصنعة وكما مبين في الجدول رقم ( ١٩ ) الموجود في الفصل الثالث النتائج .

أعيدت خطوات العمل ( 1-3-6-2 ) و ( 2-3-6-2 ) باستعمال خلطة مواد أولية مكونة من حطام الزجاج بنسبة % 79 و % 21 أكسيد الرصاص وتم إجراء الفحوصات المطلوبة والمبينة في الجدول رقم ( ٢٠ ) الموجود في الفصل الثالث النتائج .  
ومقارنتها بالطريقة أعلاه .

[ 2 - 7 ] تعيين الكثافة ، المسامية الظاهرية % والوزن النوعي

يتم حساب الكثافة ، المسامية الظاهرية % والوزن النوعي كما يأتي :

- أ- تؤخذ ثلاثة مكعبات من المادة المحضرة حجم كل منها لا يقل عن (50 cm<sup>3</sup>) على أن لا تحوي على حافة حادة أو ثلثة قابلة للكسر أو للتساقط .
- ب- تجفف المكعبات في فرن كهربائي بدرجة حرارة ١١٠ - ١٠٠ درجة مئوية ثم تبرد في مجفف ( *Disecator* ) .
- ج- يسجل وزن كل مكعب وهو جاف حيث يمثل ( *Wa* ) .
- د- تعاد القطع إلى المجفف ويفرغ من الهواء باستعمال جهاز تفريغ الهواء ( *Vacuume* ) حتى ينخفض الضغط إلى مقدار ( ٥ ملم زئبق ) ( 0.7 KN/m<sup>2</sup> ) ويتم ابقاء الضغط منخفضاً عند هذا المقدار لمدة نصف ساعة .
- هـ- يسمح لسائل الغمر ( الماء أو أي سائل آخر ) بالدخول إلى وعاء التجفيف ( مع ضمان بقاء الضغط منخفضاً عند قيمته خلال هذه العملية ) حتى يغمر السائل سطوح القطع المفحوصة جميعها .
- و- يسمح للهواء الخارجي بالدخول إلى الوعاء وتترك القطع المغمورة بالسائل معرضة إلى تأثير الضغط الجوي الاعتيادي لمدة ساعة واحدة .
- ز- تستخرج القطع من وعاء التجفيف وتنقل بسرعة إلى وعاء آخر مع استمرار غمرها بنوعية السائل نفسه .
- ح- يستخدم ميزان خاص لوزن كل قطعة وهي معلقة ومغمورة بأكملها بالسائل ( *Wb* ) .
- ط- توزن كل قطعة بالميزان الأصلي لإيجاد وزنها وهي مشبعة بالسائل ( *Wc* ) فيكون :
- Wa* = الوزن الجاف للقطع ( المكعبات ) .
- Wb* = وزن القطع المغمورة المعلقة .
- Wc* = وزن القطعة المشبعة بالسائل .
- ي- تحسب قيمة الكثافة ، المسامية الظاهرية % والوزن النوعي وكما يأتي :

$$١- \text{الكثافة} = \text{كثافة السائل المغمور فيه القطع ( الماء = ١ )} \times \frac{W_a}{W_c - W_b}$$

$$٢- \text{المسامية الظاهرية \%} = \frac{W_c - W_a}{W_c - W_b} \times 100$$

$$٣- \text{الوزن النوعي} = \frac{W_a}{W_a - W_b} \times \text{كثافة السائل}$$

- أ. يجفف كل مكعب بوساطة فرن كهربائي عند درجة حرارة ١١٠ درجة مئوية وتبرد ويؤخذ وزن كل مكعب وليكن ( Wa ) .
- ب. توضع المكعبات جميعها داخل حمام مائي ( بوضعية عمودية ) من دون أن تماس أحدها الأخرى حتى يتم تسخينها مع الماء حيث يجب أن يكون مستوى الماء فوق سطح المكعبات لا يقل عن (5cm) وكذلك يجب أن يكون مستوى الناء تحت سطح المكعبات لا يقل عن ( 5cm ) .
- ج. يحافظ على نسبة الماء فوق سطح المكعبات ثابتة خلال مدة الفحص .
- د. يسخن الماء حتى يصل إلى درجة الغليان ويستمر بالغليان لمدة ساعتين ثم يبرد وتترك المكعبات داخله لمدة لا تقل عن ( ٤ ساعات ) .
- هـ. ترفع المكعبات من الحمام المائي وتوزن كل منها وليكن الوزن ( Wb ) .
- و. تحسب نسبة امتصاص الماء لكل مكعب ثم يحسب معدل الامتصاص لجميع المكعبات وتكون :

$$\frac{Wb - Wa}{Wa} \times 100 = \text{نسبة امتصاص الماء } \%$$

$$Wa = \text{وزن المكعب الجاف ( غم ) .}$$

$$Wb = \text{وزن المكعب المشبع بالماء ( غم ) .}$$

### [ 9-2 ] تعيين قوة الانضغاطية

- أ. يؤخذ النموذج المراد فحصه بشكل مكعب حجمه ( 50 cm<sup>3</sup> ) .
- ب. يوضع المكعب داخل جهاز خاص لقياس قوة الانضغاطية TONI PACT 3000 وهو يحتوي على شاشة إلكترونية حساسة .
- ج. يتم تشغيل الجهاز حيث يضغط الجهاز على النموذج ( المكعب ) بمجرد أن يلامس سطح الجهاز المكعب يبدأ مباشرة بالقراءة حتى يتحطم المكعب فيتوقف الجهاز أوتوماتيكياً .
- د. تؤخذ القراءة النهائية من الشاشة وهي تمثل قوة التحمل أو الانضغاطية .

### [ 10-2 ] تعيين التوصيلية الحرارية Thermal conductivity

- أ. تؤخذ طابوقتان من المادة المصنعة بأبعاد ( ٢٠ × ١٠ × ٥ ) سم ويجب أن يكون سطحهما أملس بدون تعرجات .
- ب. يربط على الطابوقتين سلكان من الجهاز المستخدم لقياس التوصيلية الحرارية .
- ج. عند تشغيل جهاز قياس التوصيل الحراري يبدأ سطح الطابوقتين يسخن .
- د. يسجل الجهاز انتقال الحرارة بين سطحي الطابوقتين .

### [11-2] فحص الأشعة السينية X-Ray

يتم فحص الأشعة السينية X-Ray على النموذج المصنع باستخدام أنبوب نحاس Cu كأنيوب للفحص وبطول موجي 1.54050 nm

### [12-2] مقاومة الحوامض

- أ. توزن قطع صغيرة من المادة المصنعة وتوضع في محاليل مخففة من الحوامض (  $H_3PO_4$  ,  $H_2SO_4$  ,  $HNO_3$  ,  $HCl$  ) بتركيز 30% ، 20 % ، 10 % ، ومركز .
- ب. تترك داخل الحامض لمدة ساعة واحدة .
- ج. يستخرج النموذج ويمسح جيداً ويوزن ويلاحظ إذا كان هناك فرق في الوزن .
- د. تعاد النماذج إلى الحوامض أعلاه وتترك لمدة ( ١ ، ٨ ، ١٦ ، ٢٤ ، ٣٠ ) يوم ويتم ملاحظة ما إذا كان هناك فرق في الوزن في كل وقت من هذه الأوقات .

### [13-2] تعيين معايير الكسر

- أ. يؤخذ نموذج من المادة المصنعة بأبعاد ( ٢٠ × ١٠ × ٥ ) سم ويثبت على جهاز خاص نوع TONI PACT 3000 يسلط الجهاز حمل بسرعة 1 + 0.2 نيوتن / م<sup>٢</sup> لكل ثانية .
- ب. يحتوي الجهاز على لوحين معدنيين متوازيين مثبتين عمودياً على الجهاز وتكون المسافة بين اللوحين 150 cm .
- ج. يوضع النموذج فوق اللوحين ويشغل الجهاز حيث يبدأ الجهاز بالضغط على النموذج حتى ينكسر النموذج بالنصف وعندها يسجل الجهاز القراءة على الشاشة .
- د. يتم حساب معايير الكسر من العلاقة التالية :

$$R = \frac{3}{2} \times \frac{PL}{BD^2}$$

حيث :

- R = معايير الكسر .
- P = الحمل المسبب للفشل ( نيوتن ) أي قراءة الجهاز .
- L = مسافة فضاء التحميل ( ملم ) .
- B = عرض النموذج ( ملم ) .
- D = سمك النموذج ( ملم ) .



الفصل الثالث

النتائج والمناقشة

**RESULTS & DISCUSSION**

الجدول [ 14 - 15 ] تبين نتائج التحليل الكيميائي لحطام زجاج الألواح والأواني على التوالي ونلاحظ بأن هناك تقارب كبير من ناحية النتائج عدا نسبة  $MgO$  و  $CaO$  , فنلاحظ زيادة نسبة  $CaO$  في حطام زجاج الأواني عن ما هو عليه في حطام زجاج الألواح وذلك حتى يعطي سرعة قطع للماكنة .

ونلاحظ زيادة نسبة  $MgO$  في حطام زجاج الألواح عن ما هو عليه في حطام زجاج الأواني وذلك لأنه زيادة نسبة  $MgO$  يقلل من معدل تبلور الزجاج وتعطي لزوجة عالية لمنصهر زجاج الألواح حتى يمكن سحبه بشكل شريط وتقطيعه الى ألواح .

جدول ( 14 )

نتائج التحليل الكيميائي لحطام زجاج الألواح

ثالث أكسيد الكبريت $SO_3$	أكسيد الصوديوم $Na_2O$	أكسيد المغنسيوم $MgO$	أكسيد الكالسيوم $CaO$	أكسيد الحديد $Fe_2O_3$	أكسيد الألمنيوم $Al_2O_3$	ثاني أكسيد السليكون $SiO_2$	الصيغة الكيميائية
0.25	15.20	4.5	6.06	0.13	1.6	72.20	النسبة المئوية %

جدول ( 15 )

نتائج التحليل الكيميائي لحطام زجاج الأواني

ثالث أكسيد الكبريت $SO_3$	أكسيد الصوديوم $Na_2O$	أكسيد المغنسيوم $MgO$	أكسيد الكالسيوم $CaO$	أكسيد الحديد $Fe_2O_3$	أكسيد الألمنيوم $Al_2O_3$	ثاني أكسيد السليكون $SiO_2$	الصيغة الكيميائية
0.49	15.5	0.0	10.5	1.17	1.17	72.5	النسبة المئوية %

الجزء الأول

[ 3 - 1 ] الاستفادة من حطام الزجاج في تصنيع الزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي ) ودراسة خصائصه

لتصنيع نماذج من الزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي ) لجأنا إلى استخدام الدولومايت كمادة مضافة إلى حطام الزجاج المطحون بنسب متباينة والسبب في اختيار الدولومايت يعزى إلى :

١- الدولومايت يتفكك في درجة حرارة تقترب من درجة حرارة ليونة الزجاج حيث يتفكك وفقاً للمعادلة :



حيث ان نسبة فقدان بالوزن ( L.O.I ) عند تحلل الدولومايت هي 46.17 وكما مبين في الجدول رقم ( ١٦ ) وهي تمثل ثاني أوكسيد الكربون المتحرر (  $\text{CO}_2$  ) .

٢- توفره بكميات هائلة وبشكل طبيعي دون اللجوء إلى طرق تصنيعية كما هو الحال عند استخدام بعض المواد العضوية ( النفتالين ، حامض الستريك ) .

٣- لا يسبب تلوث في البيئة عند الاحتراق كما هو الحال عند استخدام الكربون ( الفحم ) .

٤- رخص ثمنه ونقاوته العالية .

لأجل دراسة السلوك الحراري للدولومايت ضمن درجة حرارة الاستخدام لجأنا إلى تقنية التحاليل الحرارية والشكل ( ٣ ) يبين التحليل الحراري التفاضلي DTA للدولومايت ومنه يتضح ظهور حزمتين ماصتين للحرارة احدهما تعود إلى كاربونات الكالسيوم والأخرى تعود إلى كاربونات المغنسيوم .

لأجل التعرف على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية للزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي ) تم تصنيع مجموعة من النماذج باتباع طريقة العمل الواردة في الجزء العملي الصفحة ( ٣٠ ) . حيث تم قياس طيف الأشعة السينية ( X-Ray ) للزجاج الرغوي كما في الشكل ( ٤ ) ومنه يتضح أن المادة المصنعة هي عبارة عن مادة غير متبلورة وهذا يبرهن على أن المادة المصنفة لها نفس تركيب الزجاج الاعتيادي .

جدول (١٦) نتائج التحليل الكيميائي للدولومايت المطحون

نسبة الفقدان <i>L.O.I</i>	أوكسيد المغنسيوم <i>MgO</i>	أوكسيد الكالسيوم <i>CaO</i>	أوكسيد الألمنيوم <i>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i>	أوكسيد الحديدوز <i>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i>	ثاني أوكسيد السليكون <i>SiO<sub>2</sub></i>	الصيغة الكيميائية
46.17	20.61	30.09	1.35	0.3	1.3	النسبة المئوية %

Physical properties [ 2- 3 ] الخصائص الفيزيائية

الجدول ( ٤ )

الخصائص الفيزيائية للزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي ) المصنع \*

القيمة					الخاصية	ت
زجاج رغوي يتكون من						
٩٩% حطام ١%+ دولومايت	٩٨,٥% حطام ١,٥% + دولومايت	٩٨% حطام ٢% + دولومايت	٩٧,٥% حطام ٢,٥% + دولومايت	٩٧% حطام ٣% + دولومايت		
0.36	0.25	0.15	0.14	0.12	الكثافة (غم/سم <sup>٣</sup> )	١
$7.9 \times 10^{-6}$	$8.3 \times 10^{-6}$	$8.5 \times 10^{-6}$	$8.5 \times 10^{-6}$	$9 \times 10^{-6}$	معامل التمدد الحراري (سم / م <sup>٢</sup> )	٢
0.057	0.05	0.045	0.041	0.038	التوصيلية الحرارية (كيلوكالوري/م.ساعة.مول)	٣
25	26	28	28	33	نفاذية الصوت (ديسبل لكل ١٠ سم سمك)	٤
-260- 560	-260-560	-260-560	-260-560	-260-560	درجة الاشتغال (درجة مئوية)	٥
720	725	730	730	730	درجة الليونة (درجة مئوية)	٦
ثابتة	ثابتة	ثابتة	ثابتة	ثابتة خلال الاستخدام	ثبات الأبعاد	٧
0.15	0.18	0.20	0.19	0.17	الحرارة النوعية كيلوكالوري/كغم.م <sup>٢</sup>	٨

\* تم تصنيعه في درجة حرارة تراوحت بين 850-900 درجة مئوية .

من خلال الجدول رقم ( ٨ ) يتضح ما يأتي :

### Density الكثافة [ 1-2-3 ]

كثافة النماذج المصنعة تراوحت بين (  $0.12 \text{ gm} / \text{cm}^3 - 0.36$  ) . اعتماداً على نسبة الدولومايت المضافة إلى حطام الزجاج . وعند المقارنة بين كثافة الزجاج الرغوي المصنع وكثافة المواد العازلة الأخرى<sup>(٦٧)</sup> والمبينة في الجدول ( ٥ ) نجد أن الزجاج الرغوي يمتلك كثافة واطئة وهذا يسهل تداوله مما كان حجم القطعة اضافة إلى سهولة الطفو فوق سطح الماء . عند مقارنة تجانس المنتج للخلطات المبينة نلاحظ أن الخلطة ( ٩٨% حطام زجاج و ٢% دولومايت ) تعطي أفضل تجانس لذلك يمكن اعتبار هذه الخلطة هي المثالية لانتاج هذا النوع من الزجاج .

#### جدول ( ٥ )

المقارنة بين كثافة الزجاج الرغوي المصنع وكثافة المواد العازلة الأخرى

ت	المادة	الكثافة ( غم / سم <sup>٣</sup> )
١	البولي ستايرن	0.8 – 2.0
٢	البولي يورثين	2.0
٣	الفايبركلاص	0.4 – 1.0
٤	الفلين	0.64
٥	الزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي )	0.12 – 0.36

### Coefficient of thermal expansion معامل التمدد الحراري [ 2-2-3 ]

معامل التمدد الحراري للنماذج المصنعة جيد ولكن أفضل قيمة هي للخلطة المكونة من ٩٨% حطام زجاج و ٢% دولومايت وذلك بسبب التجانس التام للنواتج حيث تتوزع الحرارة بشكل منتظم على المادة المصنعة ويكون التمدد الحراري لها منتظماً .

## Thermal Conductivity [ 3-2-3 ] التوصيلية الحرارية

التوصيلية الحرارية للنماذج المصنعة واطئة جداً وقيمتها المثالية تقترب من 0.045 كيلوكالوري/مول.ساعة.م والتي تتمثل بقيمة التوصيل الحراري للخلطة المكونة من ٩٨% حطام زجاج و ٢% دولومايت بالرغم من أن هناك قيم توصيلية حرارية اقل في الخلطات المتكونة من ٩٧% حطام زجاج و ٣% دولومايت و ٩٧,٥ % حطام زجاج و ٢,٥ % دولومايت وهذه القيم الواطئة للتوصيلية الحرارية للخلطتين أعلاه ناتجة من عدم التجانس المسامي للمادة المصنعة وكذلك ناتجة من المسامات الكبيرة المتكونة في المادة المصنعة بسبب نسب الدولومايت العالية .

حيث أن قابلية المادة على منع انتقال الحرارة تعتمد على قيمة التوصيل الحراري وقيمة المقاومة الحرارية . فالعازل الحراري ذو القيمة الواطئة التوصيل الحراري يكون ذا مقاومة حرارية عالية وعلى هذا الأساس يتم تصنيف العازل الحراري .

والمقاومة الحرارية *Thermal Resistance* <sup>(٥٧)</sup> . هي معكوس التوصيلية الحرارية وتعرف بالممانعة التي يبديها التركيب الإنشائي لانتقال الحرارة خلاله أثناء وحدة الزمن خلال وحدة المساحة عند وجود فرق درجة حرارية واحدة بين السطحين الداخلي والخارجي والجدول ( ٦ ) يبين المقارنة من حيث التوصيلية الحرارية بين الزجاج الرغوي المصنع ومختلف المواد العازلة الأخرى <sup>(٦٧)</sup> .

### جدول ( ٦ )

أوجه المقارنة بين الزجاج الرغوي المصنع والمواد العازلة الأخرى من حيث التوصيلية الحرارية

ت	المادة	التوصيلية الحرارية كيلوكالوري/م.مول.ساعة
١-	البولي ستايرين	0.20
٢-	البولي يورثين	0.16 - 0.17
٣-	الزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي )	0.038 - 0.057

[ 3 - 2 - 4 ] نفاذية الصوت

ان المادة المصنعة عازلة للصوت وفي جميع الخلطات اذ اثبتت البحوث خاصيته على عزل الصوت فهو يخمد الذبذبات الصوتية ولمختلف الاهتزازات حيث أن بعض المواد يمكن استعمالها كعازل صوتي وكفاءتها تعتمد على التركيب الفيزيائي للمادة المكونة لها فالمواد ذات السطح المفتوح المسام يمكن استخدامها كعازل صوتي . أما المواد التي تكون ذات ليونة عالية وكثافة عالية يمكن استخدامها كعازل للاهتزازات .

ويجب عند استعمال العازل الحراري كعازل صوتي وضعه على السطح الداخلي لجدران وأسطح الأبنية في حين يفضل وضع العازل الحراري على السطح الخارجي وذلك للحصول على تباطؤ حراري جيد .

[ 3 - 2 - 5 ] درجة الاشتغال

درجة الاشتغال هي الدرجة الحرارية التي عندها تكون المادة صالحة للعمل وهنا تكون درجة الاشتغال ثابتة ولجميع الخلطات وذلك بسبب كون المنتج النهائي له الخواص نفسها ولجميع الخلطات حيث يتحلل الدولومايت ويتحرر غاز ثاني أكسيد الكربون ( CO<sub>2</sub> ) ويبقى المنتج النهائي بشكل الزجاج .



Chemical properties الخصائص الكيميائية [3-3]

الجدول ( ٧ )

بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية للزجاج الرغوي المصنع

القيمة					الخاصية	ت
زجاج رغوي يتكون من						
٩٩% حطام ١% + دولومايت	٩٨,٥% حطام ١,٥% + دولومايت	٩٨% حطام ٢% + دولومايت	٩٧,٥% حطام ٢,٥% + دولومايت	٩٧% حطام ٣% + دولومايت		
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	امتصاص الماء %	١
لا يحترق	لا يحترق	لا يحترق	لا يحترق	لا يحترق	القابلية على الاحتراق	٢
لا يتأثر بالحوامض عدا حامض HF	لا يتأثر بالحوامض عدا حامض HF	لا يتأثر بالحوامض عدا حامض HF	لا يتأثر بالحوامض عدا حامض HF	لا يتأثر بالحوامض عدا حامض الهيدروفلوريك HF	المقاومة للحوامض*	٣

\* موضحة في الجدول رقم [ ٩ ]

من الجدول ( ٧ ) يتضح أن جميع النماذج المصنعة ولنختلف الخلطات لا تمتص الماء ولا تتأثر به على اعتبار أن الزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي ) المصنع له نفس تركيب الزجاج الاعتيادي والزجاج لا يمتص الماء .

وعند اجراء مقارنة من حيث قابلية امتصاص الماء بين الزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي المصنع وبين الفلين cork ، البولي ستايرين Poly styrene ، البولي يورثين Poly urethane والفايبر كلاس glass fiber<sup>(٦٧)</sup> نجد بأنه الزجاج الرغوي لا يمتص الماء بتاتاً مقارنة بالمواد الأخرى وكما مبين في الجدول ( ٨ ) .

جدول ( ٨ )

مقارنة بين الزجاج الرغوي المصنع و المواد العازلة الأخرى نسبة لامتصاص الماء

ت	المادة	نسبة امتصاص الماء %
١-	الفلين	٠ - ١٢ %
٢-	البولي ستايرين	٣ - ٢%
٣-	البولي يورثين	٤-٥%
٤-	الفايبر كلاص	٤٠-٥٠ %
٥-	الزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي )	٠

جميع النماذج المصنعة ولجميع الخلطات ليس لها القابلية على الاحتراق أو الاشتعال وذلك لأنه الزجاج لا يحترق والمادة المصنعة لها تركيب الزجاج الاعتيادي نفسه .  
الجدول ( ٩ ) يبين مقدار فقدان الوزن عند الغمر بمحاليل كيميائية مختلفة لخلطة مكونة من ٩٨ % حطام زجاج و ٢ % دولومايت .

جدول ( ٩ )

مقدار فقدان الوزن عند الغمر بمحاليل كيميائية مختلفة لخلطة مكونة من ٩٨ % حطام زجاج و ٢% دولومايت

ت	المحاليل الكيميائية	التركيز %	مقدار فقدان الوزن (غم)				
			١يوم	٨يوم	١٦يوم	٢٤يوم	٣٠يوم
١	حامض الهيدروكلوريك	31	0	0	0	0	0
٢	حامض الفوسفوريك	67	0	0	0	0	0
٣	حامض النتريك	68	0	0	0	0	0
٤	حامض الكبريتيك	98	0	0	0	0	0
٥	الماء	-	0	0	0	0	0
٦	هيدروكسيد الصوديوم	5	0	0	0	0	0
٧	هيدروكسيد الصوديوم	10	0.007	0.0075	0.009	0.01	0.01
٨	هيدروكسيد البوتاسيوم	10	0	0	0	0	0

Mechanical Properties

الخصائص الميكانيكية

[ 4 - 3 ]

الجدول ( ١٠ )

الخصائص الميكانيكية للزجاج الرغوي المصنع

القيمة					الخاصية	ن
زجاج رغوي يتكون من						
٩٩% حطام ١%+ دولومايت	٩٨,٥% حطام ١,٥% + دولومايت	٩٨% حطام ٢% + دولومايت	٩٧,٥% حطام ٢,٥% + دولومايت	٩٧% حطام ٣%+ دولومايت		
6	5.5	5	4.8	3	قوة الانضغاط (kg/cm <sup>2</sup> )	١
0	0	0	0	0	الخاصية الشعرية	٢
0.42	0.37	0.34	0.32	0.3	معايير الكسر (N/mm <sup>2</sup> )	٣

من خلال الجدول ( ١٠ ) يتضح ما يأتي :

**Compressive strength [ 1- 4 -3 ] قوة الانضغاط**

تقل قوة الانضغاط أو التحمل للمادة المصنعة عند زيادة نسبة الدولومايت بالخلطة حيث نلاحظ أنه في الخلطة رقم ( ٥ ) والمكونة من % ٩٩ حطام زجاج و % ١ دولومايت تكون قوة الانضغاط عالية وذلك بسبب نسبة الدولومايت الواطئة في الخلطة في حين الخلطة رقم ( ١ ) المكونة من % ٩٧ حطام زجاج و % ٣ دولومايت تكون قوة الانضغاط واطئة بسبب نسبة الدولومايت العالية في الخلطة التي تجعل المادة المصنعة أكثر هشاشية وذات مسامات كبيرة نسبياً . وأفضل قوة انضغاط متلائمة مع التجانس المسامي للمادة المصنعة يكون في الخلطة رقم (

٣ ) . المتكونة من % ٩٨ حطام زجاج و % ٢ دولومايت والجدول ( ١١ ) يبين مقارنة بين الزجاج الرغوي المصنع وبعض المواد العازلة الأخرى<sup>(٦٧)</sup> من حيث قوة الانضغاطية

### جدول ( ١١ )

مقارنة قوة الانضغاطية بين الزجاج الرغوي المصنع والمواد العازلة المختلفة

ت	المادة	قوة الانضغاطية kg/cm <sup>2</sup>
١-	البولي ستايرين	2.5
٢-	البولي يورثين	2
٣-	الفايبر كلاص	2
٤-	الزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي )	5

ومن الجدول ( ١١ ) يتضح أنه الزجاج الرغوي ( الطابوق الزجاجي ) يمتلك أكبر قوة للانضغاط وهذه صفة جيدة بالنسبة للمواد العازلة .

### [ 2- 4 - 3 ] الخاصية الشعرية

ان المادة المصنعة ذات خاصية شعرية = صفر ولجميع النماذج المصنعة من جميع الخلطات وذلك لأنه المادة المصنعة لا تسمح للماء بالنفاذ من خلالها لأنه لا توجد مسامات متصلة بين دقائق العجينة تسمح للماء بالنفاذ وهنا ليس المقصود بالمسامات التي تتكون نتيجة عملية التصنيع وان المادة المصنعة مطابقة تماماً للخاصية الشعرية للمواد المستوردة مثل الفلين cork ، البولي ستايرين Poly styrene ، البولي يورثين Poly urethane والفايبر كلاص glass fiber . حيث أن الخاصية الشعرية لهذه المواد = صفر أيضاً مما يوضح مطابقة هذه المادة لمواصفات المواد العازلة المستوردة .

### [ 3- 4 - 3 ] معايير الكسر

هي القوة التي تسلط على النموذج المصنع حتى ينقسم إلى نصفين ( ينكسر ) وقيمة معايير الكسر تعتمد على نسبة الدولومايت في الخليط إذ كلما تزداد نسبة الدولومايت تقل معايير الكسر وذلك لأنه كلما تزداد نسبة الدولومايت في المادة المصنعة تصبح المادة أكثر هشاشة وبهذا تصبح المادة أكثر عرضة للكسر من غيرها . اذ نلاحظ أن الخلطة المتكونة من % ٩٩ حطام زجاج و % ١ دولومايت تكون لها أكبر قيمة لمعايير الكسر وذلك بسبب نسبة الدولومايت القليلة ولكن الخلطة المتكونة من % ٩٨ حطام زجاج و % ٢ دولومايت لها أفضل قيمة لمعايير الكسر وذلك بسبب الشكل الهندسي والمسامي المتجانسين للمادة الناتجة من هذه الخلطة في حين لم تعطِ الخلطة المتكونة من % ٩٧ حطام زجاج و % ٣ دولومايت تجانس مسامي بالإضافة إلى كبر حجم النموذج المصنع من هذه الخلطة مقارنة بالخلطات الأخرى .

## الجزء الثاني

### [ 3- 5 ] الأستفادة من حطام الزجاج في تصنيع كاشي سيراميكي مقاوم للمواد الكيميائية

ان اهتمامنا في تصنيع هذه المادة يأتي من كونها مادة مستوردة من خارج القطر بأسعار باهضة لتسد الحاجة المحلية للصناعة في حين الطريقة المقترحة من قبلنا تعتمد على مواد أولية متوفرة بكميات كبيرة في القطر إضافة إلى أن أسعارها منخفضة وتكاليف تصنيعها واطئة ولا تحتاج إلى تقنيات متطورة في عملية التصنيع .

وعند الرغبة في الحصول على قطع سيراميكية بألوان مختلفة يمكن ذلك باضافة بعض الأكاسيد مثل  $MnO_2$  و  $Fe_2O_3$  بنسب اضافة لا تزيد عن 0.01% من وزن الخلطة . لغرض التعرف على خصائص القطع السيراميكية المصنعة بنسب اضافة مختلفة من البنتونايت لجئنا إلى دراسة خصائصها الكيميائية والميكانيكية .

### [ 3- 6 ] الخصائص الكيميائية Chemical properties

تم اجراء فحص تأثير المواد الكيميائية على القطع المصنعة عن طريق حساب مقدار الفقدان بالوزن بالاعتماد على المواصفة القياسية العراقية رقم 1627 لسنة 1991 للقطع السيراميكية غير المزججة المقاومة للحوامض .

والجدول ( ١٧ ) يبين مقدار الفقدان بالوزن عند الغمر بمحاليل كيميائية مختلفة لقطع سيراميكية تم تصنيعها من ٩٠ % حطام زجاج و ١٠ % بنتونايت .

جدول ( ١٧ )

مقدار فقدان الوزن للقطع السيراميكية المصنعة من ٩٠% حطام و ١٠% بنتونايت عند غمرها بمحاليل كيميائية مختلفة

ت	المحاليل الكيميائية	التركيز %	مقدار فقدان الوزن (غم)				
			١ يوم	٧ يوم	١٤ يوم	٢١ يوم	٢٨ يوم
١	حامض الكبريتيك	98	0	0	0	0	0
٢	حامض الهيدروكلوريك	31	0	0	0	0	0
٣	حامض الفسفوريك	67.2	0	0	0	0	0
٤	حامض النتريك	68	0	0	0	0	0
٥	حامض الخليك	30	0	0	0	0	0
٦	الماء	-	0	0	0	0	0
٧	هيدروكسيد الصوديوم	5	0	0	0	0	0
٨	هيدروكسيد الصوديوم	10	0.005	0.008	0.009	0.01	0.01
٩	هيدروكسيد البوتاسيوم	10	0	0	0	0	0
١٠	خلات الصوديوم	20	0	0	0	0	0
١١	ايتانول	95	0	0	0	0	0
١٢	ثنائي مثيل سلفوكسايد	30	0	0	0	0	0
١٣	اسيتونايترال	50	0	0	0	0	0
١٤	كلوروفورم	50	0	0	0	0	0

من الجدول ( ١٧ ) يتضح أن القطع السيراميكية تمتلك مقاومة عالية للمواد الكيميائية حيث لم يظهر أي فقدان للوزن عند غمرها لمدد زمنية تتراوح بين يوم واحد إلى ثمانية وعشرين يوماً

تم اعتماد فحوصات الخصائص الميكانيكية اعتماداً على المواصفة القياسية العراقية رقم 1043 لسنة 1984 والخاصة بالكاشي الاعتيادي .

والجدول ( ١٨ ) يبين الخصائص الميكانيكية لبعض القطع السيراميكية المصنعة

جدول ( ١٨ )

الخصائص الميكانيكية لبعض القطع السيراميكية المصنعة

رقم الخلطة	حطام زجاج %	بنتونايت %	مقاومة الانضغاط kg/cm <sup>2</sup>	قوة التحمل kN
4	95	5	2700.0	288
3	90	10	2727.9	287.5
2	85	15	2661.2	286
1	80	20	2550.0	288

من الجدول ( ١٨ ) يتضح أن مقاومة الانضغاط تعتمد بشكل رئيس على مكونات الخلطة ونسبها وهذا يتفق مع ما هو موجود في الأدبيات (٦٨) .  
في حين لم تظهر قوة التحمل أي تغيير في قيمتها وربما يعزى ذلك إلى كون نسب اضافة البنتونايت متقاربة .

الجزء الثالث

[ 3- 8 ] تصنيف الزجاج العاكس للضوء



لأجل دراسة الخصائص الفيزيائية للنماذج المصنعة بالاعتماد على حطام الزجاج تم تصنيف مجموعة من النماذج وبالطرق التالية :

١- الطريقة الاولى : بالاعتماد على حطام الزجاج فقط .

باتباع طريقة العمل المبينة في الجزء العملي الصفحة [ ٣٣ ] تم تصنيع مجموعة من النماذج بالاعتماد على خاصية التكور لحطام الزجاج بدون اية اضافة .  
والجدول ( ١٩ ) يبين الخصائص الفيزيائية للزجاج العاكس للضوء الناتج من حطام الزجاج فقط .

جدول ( ١٩ )

الخصائص الفيزيائية للزجاج العاكس للضوء الناتج من حطام الزجاج فقط

معامل الانكسار <i>Reflective index</i>	الكثافة <i>Density</i> $gm/cm^3$	معامل التمدد الحراري <i>coefficient of Expan</i> $0-100 \text{ } ^\circ C$	درجة الليونة <i>Annealing Temp. \text{ } ^\circ C</i>
1.513	2.51	$86 \times 10^{-7}$	556

٢- الطريقة الثانية : بالاعتماد على أوكسيد الرصاص وحطام الزجاج

لغرض تحسين الخصائص الفيزيائية للزجاج العاكس للضوء تم اضافة أوكسيد الرصاص بنسبة ٢١% أوكسيد رصاص و ٧٩% حطام زجاج .  
والجدول ( ٢٠ ) يبين بعض الخصائص الفيزيائية للزجاج العاكس للضوء الناتج من إضافة ٢١% اوكسيد الرصاص .

جدول ( ٢٠ )

الخصائص الفيزيائية للزجاج العاكس للضوء الناتج من اضافة 21% أوكسيد الرصاص

معامل الانكسار	الكثافة	معامل التمدد الحراري	درجة الليونة
----------------	---------	----------------------	--------------

Annealing Temp. °C	coefficient of Expan <sup>t</sup> 0-100 °C	Density gm/cm <sup>3</sup>	Reflective index
435	$91 \times 10^{-7}$	2.86	1.639

من الجدول ( ٢٠ ) وعند مقارنته مع الجدول ( ١٩ ) يتضم ما يلي :

- ١- عند اضافة أكسيد الرصاص بنسبة %٢١ إلى خلطة المواد الأولية نلاحظ أن درجة الليونة انخفضت من 556 إلى 435 درجة مئوية وهذا مهم جداً وذلك لأنه كمية لا بأس بها من المواد الأولية تخرج من أسفل الفرن دون أن يظهر عليها أي تأثير والسبب يعزى إلى كون درجة الحرارة غير كافية . حيث تم استخدام اوكسيد الرصاص بدلاً من حجر الكلس وذلك لأن أكسيد الرصاص يعتبر مادة مخففة لدرجة الانصهار Fluxing agent اضافة إلى تأثيره على اللزوجة .
- ٢- زيادة معامل التمدد الحراري من  $86 \times 10^{-7} C$  إلى  $91 \times 10^{-7} C$  وهذا مفيد جداً بالنسبة لقابلية المادة على تحمل درجات الحرارة العالية وخصوصاً في فصل الصيف .
- ٣- ان كثافة الزجاج العاكس الناتجة من الخلطة المتكونة من %٢١ أكسيد الرصاص و %٧٩ حطام زجاج تكون أكبر من كثافة الزجاج في الخلطة الأخرى وهذا يساعد على تثبيت المادة المصنعة على الشارع وعدم الطفو فوق الماء وخصوصاً في الشتاء عند حصول الأمطار الغزيرة .
- ٤- معامل الانكسار في الخلطة المتكونة من %٢١ أكسيد الرصاص و %٧٩ حطام زجاج يكون أعلى وهذا يدل على قابلية المادة على عكس الأشعة الساقطة عليه من المركبات وبالتالي تكون فعاليته أعلى .
- ٥- من خلال التجارب المخبرية وجد أن كمية من الزجاج تلتصق على مصدر اللهب وتؤدي إلى انسداد فتحات خروج الغاز ، اضافة إلى التصاق الحبيبات مع بعضها مما يؤدي إلى ظهور كتل كبيرة احياناً تعيق عملية التصنيع لذلك اتجه التفكير إلى سحب الهواء من أسفل الفرن [ ج ] لأجل تحسين عملية التكور للزجاج الناتج .

## الاستنتاجات

- من خلال النتائج التي تم التوصل إليها والمبينة بالجدول [ ٨ ، ١١ ، ١٤ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ] يمكن التوصل الى الاستنتاجات التالية :-
- ١- يمكن تصنيع طابوق زجاجي [ الزجاج الرغوي ] خفيف الوزن عازل للحرارة ومقاوم للمواد الكيميائية [ الحوامض ، الماء والقواعد ] ويتحمل درجات حرارية منخفضة وعالية وذلك من صهر خلطة مكونة من ٩٨ % حطام زجاج مطحون و ٢% دولومايت وذلك من خلال التطبيقات العملية للطابوق الزجاجي [ الزجاج الرغوي ] نستطيع القول بأنه يستخدم في المجالات التالية :-
    - أ- في المخازن المبرده كعازل حراري .
    - ب- عازل حراري في الأبنية والسقوف الثانوية.
    - ج- في تغليف الأنابيب تحت الأرض والتي تتطلب عزل حراري .
    - د- في تبطين الأفران الصناعية .
  - ٢- يمكن تصنيع كاشي سيراميكي مقاوم للمواد الكيميائية [ الحوامض ، الماء والقواعد ] وذو خصائص فيزيائية وميكانيكية جيدة من خلطة مكونه من ٩٠% حطام زجاج مطحون و ١٠% بنتونايت ، ويمكن استخدام الكاشي المصنع في
    - أ- تغليف الجدران والأرضيات والسقوف للوحدات الإنتاجية في الشركات التي تقوم بتصنيع المواد الكيميائية .
    - ب- تغليف مناخذ العمل في مختبرات البحث العلمي والمختبرات العلمية في الجامعات ومراكز البحث العلمي .
  - ٣- يمكن الاستفادة من خاصية التكوّر لحطام الزجاج عند درجة ليونة الزجاج والبالغة ٩٠٠ - ١٠٠٠م في تصنيع زجاج عاكس للضوء والذي من المتوقع ان يكون له استخدامات متعددة تتمثل بـ [ يستخدم لأغراض الإشارات المرورية التحذيرية عن الأخطار الناجمة عن اعمال الطرق والأنحاءات الحادة وغيرها ] .

## الأبحاث المستقبلية

نوصي بأجراء المزيد من الأبحاث والدراسات التي تتعلق بالاستفادة من مخلفات العمليات الصناعية والإنتاجية والتي تظهر كنواتج عرضية أو نتيجة لانتفاء الحاجة إليها كما هو الحال في صناعة الزجاج ، الأسمدة ، الحراريات ، الورق وغيرها وذلك من أجل تقليل الكلفة التصنيعية والحد من التلوث البيئي .

- ١- دراسة أفضل الظروف والنسب لأضافة حطام الزجاج الى خلطة المواد الأولية الداخلة في صناعة الزجاج .
- ٢- دراسة إمكانية اضافته الى الأسفلت لتحسين كفاءة الطرق .
- ٣- دراسة إمكانية اضافته الى أكاسيد ومواد أخرى لاستخدامه في طلاء المعادن المختلفة للحد من التآكل الكيميائي والتي بحاجة أغلب الصناعات الكيميائية إليه في القطر .

**Uses Of Glass Cullet In Manufacture Of  
[ Foam Glass ( Block Glass ) , Ceramic Which  
resistance Chemical Materials And  
Reflectance Glass ]  
And Study their Properties**

**By  
SATTAR SALIM ABRAHEAM AL- JANABI**

المصادر